МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«18» июня 2021 года 44 -мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны
водозаборной скважины № 307 Д (ст. Хребтовая,
Нижнеилимский район, Иркутская область)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Восточно-Сибирского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту от 15 января 2020 года № 38.ЖЦ.02.000.Т.000007.01.20, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 307 Д (ст. Хребтовая, Нижнеилимский район, Иркутская область) согласно приложениям № 1, № 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра – начальник
управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов
и экологии Иркутской области И.В. Анбросенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от «18» июня 2021 года № 114-мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 307 Д (СТ. ХРЕБТОВАЯ, НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.
Граница первого пояса устанавливается радиусом 15 м.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	877362,76	3324222,42
2	877361,44	3324228,51
3	877357,77	3324233,54
4	877352,36	3324236,65
5	877346,16	3324237,28
6	877340,23	3324235,34
7	877335,61	3324231,16
8	877333,08	3324225,46
9	877333,09	3324219,23
10	877335,64	3324213,54
11	877340,27	3324209,37
12	877346,20	3324207,45
13	877352,40	3324208,11
14	877357,80	3324211,23
15	877361,46	3324216,27
1	877362,76	3324222,42

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 307 Д (ст. Хребтовая, Нижнеилимский район, Иркутская область).

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны
Граница второго пояса устанавливается радиусом 15 м.

Каталог координат второго пояса зоны сан*и*тарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	877362,76	3324222,42
2	877361,44	3324228,51
3	877357,77	3324233,54
4	877352,36	3324236,65
5	877346,16	3324237,28
6	877340,23	3324235,34
7	877335,61	3324231,16
8	877333,08	3324225,46
9	877333,09	3324219,23
10	877335,64	3324213,54
11	877340,27	3324209,37
12	877346,20	3324207,45
13	877352,40	3324208,11
14	877357,80	3324211,23
15	877361,46	3324216,27
1	877362,76	3324222,42

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 307 Д (ст. Хребтовая, Нижнеилимский район, Иркутская область).

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Граница третьего пояса устанавливается 87 м.


Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	877434,76	3324222,65
2	877433,65	3324236,25
3	877430,42	3324249,50
4	877425,16	3324262,10
5	877418,00	3324273,71
6	877409,11	3324284,06
7	877398,71	3324292,89
8	877387,05	3324299,99
9	877374,43	3324305,18
10	877361,16	3324308,33

11	877347,55	3324309,37
12	877333,95	3324308,27
13	877320,69	3324305,05
14	877308,10	3324299,80
15	877296,48	3324292,65
16	877286,12	3324283,77
17	877277,28	3324273,37
18	877270,17	3324261,73
19	877264,97	3324249,11
20	877261,81	3324235,84
21	877260,76	3324222,23
22	877261,85	3324208,63
23	877265,06	3324195,37
24	877270,30	3324182,77
25	877277,44	3324171,14
26	877286,32	3324160,78
27	877296,70	3324151,93
28	877308,34	3324144,81
29	877320,95	3324139,60
30	877334,23	3324136,43
31	877347,83	3324135,37
32	877361,43	3324136,45
33	877374,70	3324139,65
34	877387,30	3324144,87
35	877398,93	3324152,01
36	877409,30	3324160,88
37	877418,16	3324171,26
38	877425,29	3324182,89
39	877430,51	3324195,50
40	877433,69	3324208,77
1	877434,76	3324222,65

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 307 Д (ст. Хребтовая, Нижнеилимский район, Иркутская область).


Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области



И.В. Анбросенко

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 307 Д (ст. Хребтовая, Нижнеилимский район, Иркутская область), установленной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от «18» июня 2021 года № 44-мпр

Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 307 Д (ст. Хребтовая, Нижнеилимский район, Иркутская область)



масштаб 1:1000

Условные обозначения


Границы первого пояса санитарной охраны водозаборной скважины №307Д

скв. №307Д Водозаборная скважина №307Д

9 Характерная точка границы объекта землеустройства

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 307 Д (ст. Хребтовая, Нижнеилимский район, Иркутская область), установленной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от «18» июня 2021 года № 44-мпр

Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 307 Д (ст. Хребтовая, Нижнеилимский район, Иркутская область)




масштаб 1:1000

Условные обозначения

	Границы второго пояса санитарной охраны водозаборной скважины №307Д
скв. №307Д	Водозаборная скважина №307Д
9	Характерная точка границы объекта землеустройства

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 307 Д (ст. Хребтовая, Нижнеилимский район, Иркутская область), установленной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от «18» июня 2021 года № 44-мпр

Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 307 Д (ст. Хребтовая, Нижнеилимский район, Иркутская область).



масштаб 1:2000

Условные обозначения

◯	Границы третьего пояса санитарной охраны водозаборной скважины №307Д
⊙ скв. №307Д	Водозаборная скважина №307Д
• 9	Характерная точка границы объекта землеустройства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от «18» июня 2021 года № 44-мпр

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 307 Д (СТ. ХРЕБТОВАЯ, НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу

В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Заместитель министра – начальник
управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов
и экологии Иркутской области — И.В. Анбросенко