



Зарегистрировано  
в ОГКУ «Институт муниципальной  
правовой информации имени  
М.М. Сперанского»  
от 16.07.2026 № 01-0974/26

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**П Р И К А З**

7 июля 2026 года

№ 30-пра

Иркутск

**Об утверждении инструкции по охране труда при уничтожении  
информации на бумажном носителе методом сжигания в печи  
в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства  
Иркутской области**

В целях обеспечения безопасных условий труда, предотвращения производственного травматизма в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в соответствии со статьей 214 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 58-оз «Об охране труда в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,  
**П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Утвердить инструкцию по охране труда при уничтожении информации на бумажном носителе методом сжигания в печи в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» ([www.ogirk.ru](http://www.ogirk.ru)), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) после его государственной регистрации.

Руководитель аппарата Губернатора  
Иркутской области и Правительства  
Иркутской области

С.В. Боброва

УТВЕРЖДЕНА

приказом аппарата Губернатора  
Иркутской области и Правительства  
Иркутской области  
от 7 июля 2026 года № 30-пра

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ ИНФОРМАЦИИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ МЕТОДОМ СЖИГАНИЯ В ПЕЧИ В АППАРАТЕ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

### **Глава 1. ВВЕДЕНИЕ**

1.1. Инструкция по охране труда при уничтожении информации на бумажном носителе методом сжигания в печи в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – Инструкция) разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.

1.2. Термины и определения:

Зона проведения работ – площадка, необходимая для безопасного проведения работы.

Печь – устройство, предназначенное для контролируемого уничтожения отходов путем горения.

Топка – емкость в печи, где происходит горение.

Воздухозаборник – элемент системы подачи воздуха, который обеспечивает поступление кислорода в зону горения для поддержания стабильного горения и эффективного функционирования печи.

Зольник – нижняя часть топки, предназначенная для сбора сгоревшего топлива (зола, угли и пр.).

Дымовой канал (труба) – вертикальный канал (труба), предназначенный для создания тяги и удаления в атмосферу дымовых газов от печи.

Дымоотвод – труба (канал) для отвода дымовых газов от печи в дымовой канал (трубу).

### **Глава 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА**

2.1. Инструкция устанавливает в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области единый порядок безопасного использования печи при уничтожении информации на бумажном носителе, не подлежащей длительному хранению или повторному использованию.

2.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда и ознакомившиеся с Инструкцией.

2.3. В процессе работы возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

повышенная температура, задымленность воздуха в зоне проведения работ;

открытый огонь (пламя);

повышенная температура поверхности работающей печи.

2.4. В целях защиты от вредных и опасных производственных факторов в процессе работы необходимо использовать средства индивидуальной защиты: фартук защитный, перчатки хлопчатобумажные.

2.5. Лица, выполняющие работу по уничтожению информации на бумажном носителе методом сжигания с использованием печи, обязаны:

соблюдать правила обращения с огнем;

не допускать посторонних лиц в зону проведения работ;

знать места нахождения первичных средств пожаротушения.

2.6. За несоблюдение требований Инструкции лица, выполняющие работу по уничтожению информации на бумажном носителе, несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

3.1. Получить от непосредственного руководителя задание на выполнение работ.

3.2. Надеть фартук защитный, перчатки хлопчатобумажные.

3.3. Проверить:

техническое состояние печи (перед каждой растопкой);

герметичность и состояние дымоотводов и дымовых каналов (труб);

исправность элементов печи (дверца, топка, зольник);

наличие и исправность средств пожаротушения (огнетушитель).

3.4. Убедиться в отсутствии в зоне проведения работ посторонних людей и предметов.

### Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

4.1. При эксплуатации печи запрещается:

вносить изменения в конструкцию печи и использовать ее не по назначению;

растапливать печь взрывопожароопасными материалами (бензин, керосин и пр.);

использовать жидкие и газообразные виды топлива;

применять в качестве топлива каменный уголь, кокс, торф и т.п.;

располагать топливо и другие горючие материалы на предтопочном металлическом листе;

удалять сажу из дымового канала путем выжигания;

удалять золу и угли из неостывшей печи;

эксплуатировать печь с открытой топкой;

заливать огонь в топке водой;

сушить одежду, обувь, и другие предметы на печи либо в непосредственной близости от нее;

прикасаться во время работы к элементам печи, нагретым свыше 50°C, без средств индивидуальной защиты;

выполнять работы в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном и утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность;

оставлять функционирующую печь без надзора;

выполнять работу, не соответствующую назначению рабочего оборудования;

работать на неисправном оборудовании.

4.2. По мере накопления (примерно через две – пять растопок) необходимо очищать печь от золы. Зола не должна препятствовать свободному прохождению воздуха через дымовой канал.

4.3. Регулярно (не менее двух раз в год) необходимо прочищать дымовой канал.

## Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5.1. При возникновении неисправности или поломки, угрожающей безопасности окружающих людей, немедленно прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.

5.2. В случае возникновения пожара:

плотно закрыть дверцу топки, перекрыть воздухозаборник на печи;

немедленно сообщить непосредственному руководителю и вызвать пожарную охрану по номеру телефона «101» или «112»;

для тушения горючих элементов принять меры к ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушитель).

5.3. При авариях и возникновении производственных травм немедленно известить непосредственного руководителя, по возможности обеспечить сохранение до начала расследования обстановки и состояние оборудования такими, какими они были на момент происшествия, если это не приведет к аварии или травмированию других людей. Оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по номеру телефона «103» или помочь доставить его в медучреждение.

5.4. Действия при экстренной остановке горения:

плотно закрыть дверцу топки;

плотно закрыть зольник (нижнюю часть топки) и воздухозаборник;

дождаться полного прекращения горения (без доступа воздуха горение в печи прекратится через пять – десять минут).

5.5. Запрещается извлекать горящие предметы из топки. Это не ускорит процесс остановки, однако есть риск получения ожога или возгорания горючих материалов в зоне проведения работ.

## Глава 6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 6.1. Прекратить топку печи за два часа до окончания служебного дня.
- 6.2. Убедиться, что горение в печи прекращено.
- 6.3. Произвести удаление из топки печи золы и шлака после охлаждения топки. Всю золу и весь пепел извлечь из печи в специальную металлическую емкость. При извлечении тлеющих предметов или искр, залить их водой.
- 6.4. Плотно закрыть дверцы топки и зольника.
- 6.5. Убрать инструмент и инвентарь в отведенное место.
- 6.6. Снять фартук защитный, перчатки хлопчатобумажные и убрать их в предназначенное для хранения место.
- 6.7. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.
- 6.8. Обо всех недостатках, выявленных во время работы, сообщить своему непосредственному руководителю.