



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

21 апреля 2023 года

г. Липецк

№ 01-03/ 414

Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», распоряжением Правительства Липецкой области от 20 января 2023 года № 24-р «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области», лицензией на пользование недрами ЛПЦ 80219 ВЭ от 30 ноября 2017 года, санитарно-эпидемиологическим заключением от 13 марта 2023 года № 48.20.01.000.Т.000248.03.23 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также на основании проекта зон санитарной охраны ООО «АГРОФИРМА ТРИО» для водозабора по ГVK №422670 (№ скважины по ГVK 42205033), расположенного в 7,5 км юго-восточнее с. Покровское Тербунского района Липецкой области, приказываю:

1. Установить зоны санитарной охраны ООО «АГРОФИРМА ТРИО» для водозабора по ГVK №422670 (№ скважины по ГVK 42205033), расположенного в 7,5 км юго-восточнее с. Покровское Тербунского района Липецкой области, на период с 2023 года по 2042 год с границами согласно приложению 1.

2. Установить режим зон санитарной охраны ООО «АГРОФИРМА ТРИО» для водозабора по ГVK №422670 (№ скважины по ГVK 42205033), расположенного в 7,5 км юго-восточнее с. Покровское Тербунского района

Липецкой области, на период с 2023 года по 2042 год согласно приложению 2.

3. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в «Липецкой газете», на сайте <https://pravo.gov.ru/> и на сайте управления: <https://gkhlipetsk.ru>.

Начальник управления

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'П' followed by a smaller 'Н' and a surname 'Путин' written in a cursive style.

Н.С. Путин

Приложение 1 к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
«Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения»

**Границы зоны санитарной охраны ООО «АГРОФИРМА ТРИО» для
водозабора по ГVK №422670 (№ скважины по ГVK 42205033),
расположенного в 7,5 км юго-восточнее с. Покровское Тербунского
района Липецкой области, на период с 2023 года по 2042 год**

Граница первого пояса ЗСО

Таблица 1

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Радиус I пояса ЗСО, м от устья скважины
1	42205033	Водозабор по ГVK №422670 (№ скважины по ГVK), расположенный в 7,5 км юго-восточнее с. Покровское Тербунского района Липецкой области	30

Границы второго и третьего поясов ЗСО

Таблица 2

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Радиус II пояса ЗСО, м от устья скважины	Радиус III пояса ЗСО, м от устья скважины
1	42205033	Водозабор по ГVK №422670 (№ скважины по ГVK), расположенный в 7,5 км юго-восточнее с. Покровское Тербунского района Липецкой области	60	428

**Режим зон санитарной охраны ООО «АГРОФИРМА ТРИО» для
водозабора по ГVK №422670 (№ скважины по ГVK 42205033),
расположенного в 7,5 км юго-восточнее с. Покровское Тербунского
района Липецкой области, на период с 2023 года по 2042 год**

Режим использования территорий ЗСО должен выполняться:
в пределах первого пояса ЗСО – собственником водозабора;
в пределах второго и третьего поясов ЗСО – юридическими и
физическими лицами, чьи земли и объекты недвижимости расположены на
данных территориях.

По первому поясу ЗСО:

1. Осуществлять контроль на запрет посадки высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, применение ядохимикатов и удобрений.

2. Обеспечить контроль за сохранностью колодца с люком.

3. Обеспечить герметичность оголовка и устья скважины, люков и переливных труб резервуаров и устройства заливки насоса с целью предотвращения возможности загрязнения воды.

По второму поясу ЗСО:

1. Соблюдать мероприятия по санитарному благоустройству территории.

2. Запрещение размещения кладбищ, скотомогильников, полей ас-сенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции.

По второму и третьему поясу ЗСО:

1. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова осуществлять с согласованием санитарно-эпидемиологических, надзорных и иных заинтересованных структур, при соблюдении экологических и природоохранных, градостроительных и санитарных норм.

2. Запрещение закачки отработанных сточных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.