



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 ноября 2023 года

г. Липецк

№ 01-03/ 872


**Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», распоряжением Правительства Липецкой области от 20 января 2023 года № 24-р «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области», лицензией на пользование недрами ЛПЦ 80682 ВЭ от 18 ноября 2020 года, санитарно-эпидемиологическим заключением от 28 июля 2023 года № 48.20.01.000.Т.000502.07.23 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, а также на основании проекта организации зоны санитарной охраны водозабора подземных вод скважины №1 ККЗ (Комбикормовый завод) ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО», расположенного по адресу: Липецкая область, Лев- Толстовский район, п. Лев-Толстой (кадастровый номер 48:12:0310937:1), приказываю:

1. Установить зону санитарной охраны водозабора подземных вод скважины №1 ККЗ (Комбикормовый завод) ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО», расположенного по адресу: Липецкая область, Лев- Толстовский район, п. Лев-Толстой (кадастровый номер 48:12:0310937:1), на период с 2023 года по 2045 год с границами согласно приложению 1.
2. Установить режим зоны санитарной охраны водозабора подземных вод скважины №1 ККЗ (Комбикормовый завод) ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО», расположенного по адресу: Липецкая область, Лев- Толстовский район, п. Лев-Толстой (кадастровый номер 48:12:0310937:1), на период с 2023 года по 2045 год согласно приложению 2.

3. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в «Липецкой газете», на сайте <https://pravo.gov.ru/> и на сайте управления: <https://gkhlipetsk.ru>.

Начальник управления

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Путилин". It is written in a cursive style with a large, open loop on the left side.

Н.С. Путилин

Приложение 1 к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
«Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»

Границы зоны санитарной охраны водозабора подземных вод скважины №1 ККЗ (Комбикормовый завод) ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО», расположенного по адресу: Липецкая область, Лев- Толстовский район, п. Лев-Толстой (кадастровый номер 48:12:0310937:1) на период с 2023 года по 2045 год

Граница первого пояса ЗСО

Таблица 1

№ п/п	№ скважины по ГВК	Наименование водозабора	Размер I пояса ЗСО, м
1	42202496	Водозабор подземных вод скважины №1 ККЗ (Комбикормовый завод) ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО», расположенный по адресу: Липецкая область, Лев- Толстовский район, п. Лев-Толстой (кадастровый номер 48:12:0310937:1)	В северном направлении-23 В северо-восточном направлении-25 В восточном направлении-21 В юго-восточном направлении -17 В южном направлении- 10 В юго-западном направлении-20 В западном направлении -19 В северо-западном направлении- 30

Границы второго и третьего поясов ЗСО

Таблица 2

№ п/п	№ скважины по ГВК	Наименование водозабора	Радиус II пояса ЗСО, м от устья скважины	Радиус III пояса ЗСО, м от устья скважины
1	42202496	Водозабор подземных вод скважины №1 ККЗ (Комбикормовый завод) ООО «ЧЕРКИЗОВО- СВИНОВОДСТВО», расположенный по адресу: Липецкая область, Лев- Толстовский район, п. Лев-Толстой (кадастровый номер 48:12:0310937:1)	66	466

Приложение 2 к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
«Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»

Режим зоны санитарной охраны водозабора подземных вод скважины №1 ККЗ (Комбикормовый завод) ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО», расположенного по адресу: Липецкая область, Лев- Толстовский район, п. Лев-Толстой (кадастровый номер 48:12:0310937:1) на период с 2023 года по 2045 год

Правила и режим использования первого пояса ЗСО:

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее переделами, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; прокладка трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйствственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

6. Вести журнал учета работы скважины, содержащий данные по наблюдениям за уровнем, дебитом и качеством воды. Замеры дебита и уровней должны производиться ежемесячно.

7. Проводить постоянный технический уход за смонтированным оборудованием.

8. Проводить проверку технического состояния скважин, в результате которой должны быть установлены состояние водоподъемного оборудования, причины изменения производительности скважины. Материалы проверки

служат критерием для определения необходимости того или иного вида ремонта.

9. Вести мониторинг за качеством добываемой воды.

10. Не производить пуск насосной установки на полную мощность после длительного перерыва.

11. Не поручать работы по монтажу насосных установок и ремонту скважин неспециализированным организациям.

12. Выполнение предусмотренных мероприятий по водозабору позволит своевременно предотвращать возможное загрязнение отбираемых подземных вод и сохранять их питьевое качество на неограниченный период времени.

Правила и режим использования второго пояса ЗСО:

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможного загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями и охраной поверхностных вод.

5. Запрещение размещения кладбищ, скотомогильников, полей ассецииации. Полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного использования и реконструкции.

В пределах второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможного загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями и охраной поверхностных вод.

5. Во втором и третьем поясах необходимые соблюдать все водоохраные мероприятия.

6. Содержание и уборка мест для временного накопления отходов производства с учетом исключения возможности фильтрации и загрязнение почвы, подземных вод.

7. Соблюдение периодичности откачки жидких бытовых отходов из септиков, проверки герметичности септиков после опорожнения, недопущение переполнения колодцев.

8. Соблюдение герметичности канализационного хозяйства, проведение периодического контроля канализационных сетей на наличие засоров, прорывов. Разработка мероприятий по устранению аварийных ситуаций.

9. Проведение периодического контроля качества воды после очистных сооружений, ежегодная проверка эффективности очистных сооружений и герметичности системы.

Правила и режим использования третьего пояса ЗСО:

1. Соблюдение рекомендаций агрохимической службы по внесению органических удобрений на сельскохозяйственные поля.

2. Содержание и уборка мест для временного накопления отходов производства с учетом исключения возможности фильтрации и загрязнения почвы, подземных вод.

3. Соблюдение герметичности канализационного хозяйства, включая проведение периодических осмотров с помощью специализированных устройств на сохранение целостности отводящих систем, герметичности шлангов и гидроизолирующего покрытия, во избежание появления порывов. Разработка мероприятий по устранению аварийных ситуаций.

4. Проведение периодического контроля качества воды после очистных сооружений, ежегодная проверка эффективности очистных сооружений и герметичности системы.

5. Запрещение сброса хозяйственно-бытовых и производственных стоков в границах 3 пояса ЗСО.