



СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«31 » октября 2018 г.

г. Иркутск

№ 319-спр

Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения: «Дом офицеров (бывш. дом купца Колыгина)» (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

В.з.д. руководителя службы по
охране объектов культурного
наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом офицеров (бывш. дом купца Кольгина)».

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47.

Датировка объекта: 1883-1890 (?) гг.; 1905 г.; 1920-1921 гг.

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
Градостроительная охрана:			
ул. Ударника ул. К.Маркса	<ul style="list-style-type: none"> - Проезжая лучковая арка со стороны пер.Ударника; - Кованое заполнение ограды на столбах со стороны ул.К.Маркса (с отступом от красной линии улицы) 	Удовлетворительное Удовлетворительное	Фото 1 Фото 2
Объектная охрана:			
Объемная композиция	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Общее объемно-планировочное построение</u> в габаритах капитальных конструкций — каменное двухэтажное здание с подвалом и антресольными служебными помещениями; состоит из двух вытянутых вдоль улиц протяженных равновысоких корпусов с выступом лестничной клетки со стороны двора; - <u>План</u> – Г-образный с широким и коротким крылом вдоль ул.К.Маркса и более узким и длинным с незначительно скошенным углом крылом по ул.Декабристов Событий. - <u>Крыши</u> — двускатные вальмовые. - Существующие высотные отметки. - <u>Материал исполнения:</u> <u>Стены</u> – кирпичные, оштукатурены; <u>Кровли</u> – металлические; - <u>Функциональное назначение</u>: 	Над вторым этажом крыла вдоль ул.Дек.Событий поднят объем зала (1940-50 гг). Частичная внутренняя перепланировка Изменены над залом	Фото 3
Лицевой юго-восточный фасад вдоль ул.К.Маркса	<ul style="list-style-type: none"> - Симметричная композиция с широкими трехоконными боковыми ризалитами и центральным трехоконным ризалитом; - Высокий в два уступа цоколь, раскрепованный под пилястрами и подчеркнутый гуртом; - Междуэтажный неширокий пояс с незначительно выступающим 	Хорошее Удовлетворительное Удовлетворительное	Фото 4

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	<p>профилированным карнизов; в среднем ризалите дополнен зубчиками;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Значительно вынесенный венчающий профилированный карниз; - Фриз, выделенный в основании гуртом; - Модульоны в основании карниза (часто расположены); лицевая грань модульонов акцентирована впалыми филенками; - По фризу под модульонами фигурные кронштейны, декорированные по лицевому фасаду желобками, в основании – виноградным листом и по боковым фасадам верхнего завитка – розетками; в простенках между кронштейнами ширинки, а в завершении фриза зубчики; - Квадровый руст стен первого этажа с чередованием гладких лицевых граней и постелью «под шубу» со сложной профицированной обработкой скошенных кромок квадров; - Горизонтальный (французский) руст стен второго этажа, переходящий над окнами в имитацию клинчатой перемычки с замком; - Широкие лопатки, акцентирующие углы боковых ризалитов; обработка лопаток рустом с лицевой гранью «под шубу»; - Членение стен среднего ризалита на прясла на первом этаже каннелированными дорическими пилястрами, на втором – угловыми каннелированными композитными пилястрами и в средней части – каннелированными композитными полуколоннами; заполнение антревольтов второго этажа фигурными филенками и розетками; - На втором этаже среднего ризалита балкон на четырех массивных кронштейнах; металлическое кованое ограждение балкона с раппортом из завитков; - Фигурный аттик в уровне кровли над средним ризалитом; разорванный (из встречающихся валют) лучковый фронтон аттика с боковыми волютообразными контрфорсами; - Небольшие аттиковые стенки и парапетные столбики над боковыми ризалитами; - В уровне цоколя прямоугольные окна полуподвала с плоскими полуналичниками; - Прямоугольные окна первого этажа с патиками с трех сторон и подоконной стенкой с раскреповкой; имитация перемычек с клиньями обработанными по лицевой грани «под шубу» и замковым камнем богато декорированным розеткой и листовым орнаментом с фестоном; - Полуциркульные окна второго этажа с патиками и подоконной стенкой с 	<p>Удовлетворительное</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>Кронштейны - утрачены</p> <p>Ограждение - состояние удовлетворительное</p> <p>Завершение аттика – утрачено</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>Окна заложены</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>Удовлетворительное</p>	<p>Фото 8</p> <p>Фото 6, 7, 10, 13</p> <p>Фото 14</p> <p>Фото 5, 15</p> <p>Фото 16</p> <p>Фото 11, 12</p> <p>Фото 9</p>

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	раскреповкой и призматическим квадром; широкий бордюр из выступающих квадров («под шубу»), который имитирует оконную арку, переходящую в боковые стойки;		
Лицевой северо-восточный фасад вдоль ул.Декабрьских Событий	<ul style="list-style-type: none"> - Симметричная композиция с левым и правым двухоконными ризалитами и трехоконным пряслом между ними, развитыми горизонтальными и вертикальными членениями старой части фасада; - Поздняя (1940-50 гг) вставка: четырехоконное прясло, разделенное рустованной пиллястрой на две несимметричных двухоконных половины, между старой частью здания и реконструированным (в те же годы) двухоконным ризалитом на углу ул. Декабрьских Событий и пер. Ударника; - Членение фасада по горизонтали широкими рустованными лопатками на прясла - Форма и расположение оконных проемов; - Высокий в два уступа цоколь, раскрепованный по углам ризалитов и подчеркнутый гуртом; - Междуэтажный неширокий пояс с незначительно выступающим профилированным карнизом; - Значительно вынесенный венчающий профилированный карниз; - Фриз, выделенный в основании гуртом; - Модульоны в основании карниза (часто расположены); лицевая грань модульонов акцентирована впальми филенками; - По фризу под модульонами фигурные кронштейны, декорированные по лицевому фасаду желобками, в основании – виноградным листом и по боковым фасадам верхнего завитка – розетками; в простенках между кронштейнами ширинки, а в завершении фриза зубчики; - Горизонтальный (французский) руст стен, переходящий над окнами второго этажа в имитацию клинчатой перемычки с замком; - Оформление лопаток рустом с лицевой гранью «под шубу»; - Парapетные столбики в уровне кровли над боковым ризалитом; - В уровне цоколя прямоугольные окна полуподвала с плоскими полуналичниками; - Прямоугольные окна первого этажа с платиками с трех сторон и подоконной стенкой; замковый камень богато декорированный розеткой и листовым орнаментом с фестоном; - Полуциркульные окна второго этажа с платиками и подоконной стенкой с 	Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Окна заложены Удовлетворительное Удовлетворительное	Фото 17 Фото 18 Фото 19 Фото 20

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	раскреповкой и призматическим квадром; широкий бордюр из выступающих квадров («под шубу»), который имитирует оконную арку, переходящую в боковые стойки;		
Боковой юго-западный фасад	<ul style="list-style-type: none"> - Несимметричная композиция с левым однооконным и правым двухоконным ризалитом и трехоконным пряслом между ними, горизонтальными и вертикальными членениями; - Форма и расположение оконных проемов; - Высокий в два уступа цоколь, раскрепованный по углам ризалита и подчеркнутый гуртом; - Междуэтажный неширокий пояс с незначительно выступающим профилированным карнизом; - Значительно вынесенный венчающий профилированный карниз; - Фриз, выделенный в основании гуртом; - Модульоны в основании карниза (часто расположены); лицевая грань модульонов акцентирована впальми филенками; - По фризу под модульонами фигурные кронштейны, декорированные по лицевому фасаду желобками, в основании – виноградным листом и по боковым фасадам верхнего завитка – розетками; в простенках между кронштейнами ширинки, а в завершении фриза зубчики; - Горизонтальный (французский) руст стен, переходящий над окнами второго этажа в имитацию клинчатой перемычки с замком; - Оформление лопаток рустом с лицевой гранью «под шубу»; - Парapетные столбики в уровне кровли; - Прямоугольные окна первого этажа с патиками с трех сторон и подоконной стенкой; замковый камень богато декорированный розеткой и листовым орнаментом с фестоном; - Полуциркульные окна второго этажа с патиками и подоконной стенкой с раскреповкой и призматическим квадром; широкий бордюр из выступающих квадров («под шубу»), который имитирует оконную арку, переходящую в боковые стойки; - Полуфронтон выступающего одноэтажного тамбура входа; 	Удовлетворительное Удовлетворительное Закрыт ж/б плитой для выставки военной техники Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное	Фото 21
Боковой северо-западный фасад вдоль ул.Ударника	<ul style="list-style-type: none"> - Широкие рустованные лопатки в уровне первого этажа; - Арка коробового очертания в стене высокой каменной ограды, примыкающей к фасаду. <p>Оформление арки рустом;</p>	Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное	Фото 22
			Фото 23

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
Дворовой северо-западный фасад	<ul style="list-style-type: none"> - Композиция фасадов; - Форма и расположение оконных проемов; - Вход в подвал с лучковым карнизом небольшого выноса; - Широкие рустованные лопатки на углах; - Междуэтажный неширокий пояс; - Значительно вынесенный венчающий профилированный карниз; - Фриз, выделенный в основании гуртом; - Модульоны в основании карниза (часто расположенные); лицевая грань модульонов акцентирована впальми филенками; - По фризу под модульонами фигурные кронштейны, декорированные по лицевому фасаду желобками, в основании – виноградным листом и по боковым фасадам верхнего завитка – розетками; в простенках между кронштейнами ширинки, а в завершении фриза зубчики; - Горизонтальный (французский) руст стен, переходящий над окнами второго этажа в имитацию клинчатой перемычки с замком; - Парapетные столбики в уровне кровли; - Прямоугольные окна первого этажа с пластиками с трех сторон; - Полуциркульные окна второго этажа с пластиками и подоконной стенкой с раскреповкой; широкий бордюр из выступающих квадров, который имитирует оконную арку, переходящую в боковые стойки; 	Удовлетворительное Удовлетворительное Неудовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Частично заложены	Фото 24, 25
Дворовой юго - западный фасад	Предметов охраны не имеет		
Интерьер – Подвал	<u>Помещение 26:</u> <u>Помещения 1, 2:</u> <ul style="list-style-type: none"> - коробовый свод; - два щековых прямоугольных окна без распалубки, загибающиеся вместе со стеной, которая переходит в коробовый свод; - два прямоугольных окна с распалубкой, которая переходит в коробовый свод; - лучковые дверные проемы с пологой распалубкой; <u>Помещения 3, 4, 5, 6</u>	Все помещения зашито ДСП Ранее единое помещение перегорожено на две части. Без изменений Окна заложены Частично заложены Ранее единое помещение	Фото 26 Фото 27

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	<ul style="list-style-type: none"> - коробовый свод; - три прямоугольных окна с распалубкой, которая переходит в коробовый свод; - лучковый дверной проем с пологой распалубкой; <p><u>Помещение 7:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - коробовый свод; - два прямоугольных окна с распалубкой, которая переходит в полуциркульный свод; - лучковый дверной проем; <p><u>Помещение 8:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - полуциркульный свод; - два лучковых дверных проема с распалубками; - два лучковых дверных проема без распалубки <p><u>Лестница из подвала:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - коробчатый свод, переходящий в полуциркульный над маршем; - один лучковый проем с распалубкой; - один лучковый проем без распалубки; <p><u>Помещение 23, 25:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - полуциркульный свод; - полуциркульные арки; <p><u>Помещение 9:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - полуциркульный свод; - два прямоугольных окна с распалубкой, которая переходит в полуциркульный свод; - два лучковых дверных проема с распалубками; - один лучковый дверной проем без распалубки; <p><u>Помещение 10, 11:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - полуциркульный свод; - два прямоугольных окна с распалубкой, которая переходит в 	<p>перегорожено на 6 частей Без изменений Окна заложены Заложен</p> <p>Без изменений Без изменений, окна заложены Частично заложен</p> <p>Без изменений Без изменений, частично заложены</p> <p>Без изменений Частично заложен Частично заложен</p> <p>Без изменений Без изменений</p> <p>Без изменений Без изменений</p> <p>Частично заложены Заложен</p> <p>Без изменений Без изменений, окна</p>	<p>Фото 28</p> <p>Фото 29</p> <p>Фото 30</p> <p>Фото 31</p> <p>Фото 32</p> <p>Фото 33</p>

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	<p>полуциркульный свод;</p> <ul style="list-style-type: none"> - два лучковых дверных проема с распалубками; - один лучковый дверной проем без распалубки; <p><u>Помещение 24:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - железобетонное перекрытие <p><u>Помещение 12, 13:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - пологие кирпичные сводики по металлическим балкам; - два прямоугольных окна; - три дверных проема лучкового очертания; <p><u>Помещение 18, 19, 20:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - коробовый свод; - три прямоугольных окна с распалубкой, которая переходит в коробовый свод; - три дверных проема лучкового очертания с распалубкой, которая переходит в коробовый свод; <p><u>Помещение 29, 30:</u></p> <p><u>Помещение 22:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - коробовый свод; - два прямоугольных окна с распалубкой, которая переходит в коробовый свод; - два щековых прямоугольных окна без распалубки, загибающиеся вместе со стеной, которая переходит в коробовый свод; - два дверных проема лучкового очертания с распалубкой, которая переходит в коробовый свод; <p><u>Помещение 14:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - полуциркульный свод; 	<p>заложены</p> <p>Без изменений</p> <p>Заложен</p> <p>Без изменений</p> <p>Без изменений</p> <p>Без изменений. Заложены в 50-е годы, находятся под зданием.</p> <p>Частично заложены.</p> <p>Ранее единое помещение перегорожено на 3 части.</p> <p>Без изменений</p> <p>Частично заложены</p> <p>Частично заложены</p> <p>Обшито ДСП и досками</p> <p>Ранее единое помещение перегорожено на 2 части.</p> <p>Без изменений</p> <p>Без изменений, заложены</p> <p>Заложены</p> <p>Частично заложены</p> <p>Без изменений</p> <p>Без изменений</p>	<p>Фото 34</p> <p>Фото 35</p> <p>Фото 36</p> <p>Фото 37</p> <p>Фото 38</p>

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	<ul style="list-style-type: none"> - два дверных проема лучкового очертания с распалубкой, которая переходит в полуциркульный свод; - два дверных проема лучкового очертания; <p><u>Помещение 17:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - коробовый свод; - два щековых прямоугольных окна без распалубки, загибающиеся вместе со стеной, которая переходит в коробовый свод; - один дверной проем лучкового очертания с распалубкой, которая переходит в коробовый свод; - один дверной проем лучкового очертания; <p><u>Помещение 15 (бывш. лестница из подвала):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - полуциркульный свод; - один дверной проем лучкового очертания; <p><u>Помещение 16:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - коробовый свод; - четыре прямоугольных окна без распалубки, загибающиеся вместе со стеной, которая переходит в коробовый свод; - один дверной проем лучкового очертания; <p><u>Помещение 27 (главная лестница):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - железобетонное перекрытие; - галтель в завершении стен; 	<p>Частично заложены</p> <p>Частично заложены</p> <p>Без изменений</p> <p>Без изменений</p> <p>Частично заложены</p> <p>Растесан снизу для прохода коммуникаций</p> <p>Частично заложен</p> <p>Отсечено на 4 ступеньке, находится под зданием</p> <p>Разрушен</p> <p>Без изменений</p> <p>Ранее единое помещение перегорожено на две части.</p> <p>Обшил гипсокартоном</p> <p>Обшиты гипсокартоном,</p> <p>Два находятся под зданием,</p> <p>два заложены</p> <p>Частично заложен.</p> <p>Без изменений</p>	<p>Фото 39</p> <p>Фото 40</p> <p>Фото 41, 42</p>
Интерьер – Первый этаж	<p><u>Помещение 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - трехмаршевая лестница с двумя раскрепованными пьедесталами; - плафон потолка с филенкой со входящими прямыми углами, заполненными кнопками (из колец); в середине филенка квадратная с включением концентрических кругов розетки; - окантовка окон профилированными плинтусами; 	<p>Пьедесталы и скульптура переставлены на другое место. Удовлетворительное</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>Удовлетворительное</p>	<p>Фото 43 - 47</p>

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	<ul style="list-style-type: none"> - коробовая арка с профилированной окантовкой; в середине софита квадратная филенка; - галтель в завершении стен; - скульптура «Деметра (в венке из цветков мака и колосьев и с факелом в руках)»; <p><u>Помещение 17:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - две полуциркульные арки и две арки коробового очертания с профилированной окантовкой; в середине софитов квадратные филенки; - плафон потолка с филенкой со входящими прямыми углами, с концентрической розеткой; <p><u>Помещения 16, 18:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - по две полуциркульные арки с профилированной окантовкой; в середине софитов квадратные филенки; - плафон потолка с филенкой со входящими прямыми углами, с концентрической розеткой; - высокие двухстворчатые филенчатые двери с латунными ручками; <p><u>Помещения 6, 46:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - плафон потолка с концентрической розеткой; - высокие двухстворчатые филенчатые двери с латунными ручками; <p><u>Помещение 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - филенка по потолку и кольцевая розетка под люстру в середине. <p><u>Помещение 3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - плафон потолка с филенкой со входящими прямыми углами, заполненными кнопками; - потолочная сложная лепестковая розетка; - окантовка окон профилированными плинтусами; - галтель в завершении стен; <p><u>Помещения 4, 5:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - филенки по потолку и кольцевые розетки под люстру в середине; 	Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное	Фото 48 Фото 49 Фото 50 Фото 51 Фото 52 Фото 53

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	<ul style="list-style-type: none"> - высокие двухстворчатые филенчатые двери с латунными ручками; - окантовка окон профилированными пластиками; - галтель в завершении стен; <p><u>Помещение 12:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Филенки по потолку и кольцевые розетки под люстру в середине; - Галтель в завершении стен; <p><u>Помещение 44, 47.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Филенки по потолку и кольцевые розетки под люстру в середине; - Высокие двухстворчатые филенчатые двери с латунными ручками; - Окантовка окон профилированными пластиками; <p><u>Помещение 45:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Высокие двухстворчатые филенчатые двери с бронзовыми ручками; <p><u>Помещение 25 (черная лестница):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Полуциркульный свод; - Колонна квадратного сечения с кубоватой капителью, на которую опирается лестничный марш; - Лучковая арка на междуэтажной лестничной площадке; - Ограждение лестницы – деревянные балясины; <p><u>Помещение 14:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - По потолку лестничного марша две фигурные филенки с углами с выходящими тремя четвертями окружности и ромбами в середине; - Кованый кронштейн с орнаментом из завитков, на который опирается лестничный марш; - Металлическое ограждение лестницы с раппортом из завитков; 	Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Частично разрушены Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Неудовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное	Фото 54 Фото 55, 56 Фото 57 Фото 58, 59 Фото 60, 61
Интерьер – Второй этаж	<p><u>Помещение 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Членение стен по горизонтали филенчатыми широкими лопатками на прясла, поверхность которых украшена крупными филенками (углы филенок – входящая четверть окружности); - Членение стен по вертикали поясами на базу, основное поле и высокий двухчастный фриз; - Раскреповка нижней части фриза продолжением лопаток и филенками 	Без изменений Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное	Фото 62, 63, 64, 65

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	(круглыми в центре); заполнение верхней части фриза лежачими филенками;	Удовлетворительное	
	- Оформление торцевой стены как сценической – более высокое и широкое среднее прядло, фланкированное выступающими узкими филенчатыми лопатками и раскрепованым неполным антаблементом;	Удовлетворительное	
	- Наличники дверных проемов с боковыми филенчатыми стойками; горизонтальный сандрик значительного выноса с сердцевидным лиственным орнаментом; подышение, раскрепованное над боковыми стойками и украшенное впалыми лежачими филенками; двухстворчатые филенчатые двери;	Удовлетворительное	
	- В торцевой стене наличник двери с полукруглым очельем, декорированным изящной накладной резьбой растительного орнамента (виноградная лоза, розетки, акант, завитки и др.)	Удовлетворительное	
	- Полуциркульные окна с окантовкой профилированными пластиками;	Удовлетворительное	
	- Балконная двухстворчатая остекленная дверь с дощатой филенчатой нижней частью;	Неудовлетворительное	
	- Ложа на продольной стене над дверным проемом; полуеламоты по торцевым стенам ложи (нижняя часть тулова в виде кронштейна с растительным орнаментом); потолочная филенка с львиной маской в середине;	Удовлетворительное	Фото 67, 68
	- Лепной потолок сложного орнамента из профилированных филенок различной формы с включением орнаментальных классических мотивов (ионики, пальметты, листья лотоса и аканта, розетки и др.);	Удовлетворительное	Фото 66
	<u>Помещение 2.</u>		Фото 69
	- Окантовка окон профилированными пластиками;	Удовлетворительное	
	- Крестообразные филенки по потолку и кольцевая розетка под люстру в средине;	Удовлетворительное	
	- Наличник двери с прямоугольным завершением;	Удовлетворительное	
	<u>Помещение 3:</u>		Фото 70
	- Высокие двухстворчатые филенчатые двери с бронзовыми ручками;	Удовлетворительное	
	- Окантовка окон профилированными пластиками;	Удовлетворительное	
	<u>Помещение 4:</u>		Фото 71
	- Филенки по потолку и кольцевые розетки под люстру в середине;	Удовлетворительное	
	- Высокие двухстворчатые филенчатые двери с латунными ручками;	Удовлетворительное	

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	<ul style="list-style-type: none"> - Окантовка окон профилированными пластиками; - Галтель в завершении стен; <p><u>Помещение 5, 6:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Филенки по потолку; - Высокие двухстворчатые филенчатые двери с латунными ручками; - Галтель в завершении стен; <p><u>Помещение 8 (главная лестница):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Окантовка крупных прямоугольных проемов профилированными пластиками (витражи поздние); - По потолку лестничного марша и потолку междуэтажной площадки фигурные филенки с углами с выходящими тремя четвертями окружности и ромбами в середине; - Металлическое ограждение лестницы с раппортом из завитков; <p><u>Помещение 9:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Две коробовые арки с профилированной окантовкой и филенчатаими софитами; - Высокие двухстворчатые филенчатые двери с латунными ручками; <p><u>Помещение 10:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Три коробовые арки с профилированной окантовкой и с софитами, украшенными филенками (круглыми в центре и прямоугольными по бокам); - Галтель потолка и круглая розетка под люстру; - Наличник дверного проема с боковыми филенчатаими стойками; горизонтальный сандрик значительного выноса с сердцевидным листовым орнаментом; подышение, раскрепованное над боковыми стойками и украшенное впалыми лежачими филенками; - Двухстворчатые филенчатые двери с латунными ручками; - Металлическое ограждение лестницы с раппортом из завитков; <p><u>Помещение 11:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Наличники дверных проемов с боковыми филенчатаими стойками; горизонтальными сандриками значительного выноса с сердцевидным 	Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Имеются утраты Удовлетворительное	Фото 72 Фото 73, 74 Фото 75 Фото 76, 77 Фото 78, 79, 80, 81

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	<p>листовым орнаментом; подwyżшение, раскрепованное над боковыми стойками и украшенное впалыми лежачими филенками;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Двухстворчатые филенчатые двери с латунными ручками; - Полуциркульные окна с окантовкой профилированными пластиками; <p><u>Помещение 16 (черная лестница):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ограждение лестницы токарными стройными балюсинами; - Арки на площадках; <p><u>Помещение 21:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Композиционное решение интерьера зала со сценической частью, фланкированной парными колоннами и боковыми (директорскими) ложами; - Колонны композитного ордера по сторонам лож; ограждение ложи в первом ярусе выпуклой формы с гладкой поверхностью, во втором – с барельефом балюстрады; - Широкая потолочная галтель украшенная барельефами из трофеев и венков со звездами; по верху галтели массивная гирлянда, плетеная из листьев; - Завершение стен антаблементом, раскрепованного профилированными тягами; - Членение стен на прядла широкими лопатками; - Лопатки на подложке с орнаментальными резными вставками по бокам в верхней части; - Прямоугольная арка сцены с порталом, украшенным квадратными филенками с чередованием орнамента розеток и лир; - Картуши на торцевой стене (по обеим сторонам сцены); 	<p>Удовлетворительное Удовлетворительное</p> <p>Неудовлетворительное Удовлетворительное</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>Неудовлетворительное</p> <p>Удовлетворительное Удовлетворительное</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>Удовлетворительное</p>	<p>Фото 82, 83</p> <p>Фото 84-93</p>
Интерьер – антресольный этаж	<p><u>Помещение 1(главная лестница):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Оформление верхней части стены (наружной) лежачими филенками - Окантовка крупных арочных оконных проемов профилированными пластиками; - По потолку лестничного марша и потолку междуэтажной площадки фигурные филенки с углами с выходящими тремя четвертями окружности и ромбами в середине; - Галтель потолка и фигурная розетка с треугольными зубцами под люстру; - Металлическое ограждение лестницы с раппортом из завитков; 	<p>Удовлетворительное Неудовлетворительное</p> <p>Удовлетворительное</p> <p>Неудовлетворительное Удовлетворительное</p>	Фото 94-97

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	<u>Помещение 2:</u> - Галтель потолка; <u>Помещение 3:</u> - Галтель потолка и круглая потолочная розетка;	Удовлетворительное Удовлетворительное	Фото 98 Фото 99
Интерьер – Общее для всех этажей	- Первоначальные двухстворчатые двери с филенчатыми полотнами; - Латунные ручки с замками на дверях (всего 27 ручек)	Удовлетворительное Удовлетворительное	Фото 100 Фото 101
Фасады – Общее для всего здания	- Парапетные столбики, аттиковые стенки; - Ограждение кровли из чугунных литых балюсин	Удовлетворительное Демонтировано, некоторые балюсины лежат на чердаке	Фото 15, 16 Фото 102

*При выполнении данного «Предмета охраны» использовался «Перечень предметов охраны», разработанный 17.02.2006 главным специалистом ОГУ ЦСН Прокудиным А.Н., зав. НИС ОГУ ЦСН Басиной Л.Г. и архитектором Калининой И.В.

Приложения:


1. Материалы БТИ, схемы расположения особенностей объекта культурного наследия – 9 л.
2. Материалы фотофиксации – 52 л.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко


Приложение № 1
МАТЕРИАЛЫ БТИ

Наименование объекта: «Дом офицеров (бывш. дом купца Колыгина)».
Датировка объекта: 1883-1890 (?) гг.; 1905 г.; 1920-1921 гг.
Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47.



Иркутский филиал ФГУП "Российская кадастровая палата"			
Лист № 1			
Лист №	План земельного участка адрес: ул. Ударника, 47	№ 1503	Лист №
Дата	Исполнитель	Фамилия	Подпись
05.09.05	автомат	Годинов А.Г.	_____
29.09.05	проверил	Еремеев Н.В.	115

Рис. 1 – Генеральный план объекта



Условные обозначения



H1 — граница территории объекта культурного наследия с поворотными точками



объект культурного наследия регионального значения - Дом офицеров (бывш. Дом Колыгиной)



перестроенные служебные постройки усадьбы Колыгиной

Рис. 2 –Схема размещения объекта, схема границ

Рис. 4 – Площадочный план. План первого этажа





Рис. 3 – Площадочный план. План подвала




Рис. 6 – План третьего этажа







Рис. 5 – План второго этажа




**Рис. 7– Схема размещения особенностей объекта культурного наследия.
Условные обозначения**




**Рис. 8 – Схема размещения особенностей объекта культурного наследия.
План на отм.е -3,340**



**Рис. 9 – Схема размещения особенностей объекта культурного наследия.
План на отм. ±0,000**



**Рис. 10 – Схема размещения особенностей объекта культурного наследия.
План на отм. +5,170**



**Рис. 11 – Схема размещения особенностей объекта культурного наследия.
План на отм. +8,640**

Приложение № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование объекта: «Дом офицеров (бывш. дом купца Колыгина)».

Датировка объекта: 1883-1890 (?) гг.; 1905 г.; 1920-1921 гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47.



Фото 1 - Проезжая лучковая арка со стороны пер.Ударника



Фото 2 - Кованое заполнение ограды на столбах со стороны ул.К.Маркса



Фото 3 - Общий вид здания с угла ул. К.Маркса и Декабрьских Событий



Фото 4 - Главный (юго-восточный) фасад с ул. К.Маркса




Фото 5 - Членение стен среднего ризалита. Второй этаж.



Фото 6 - Угловая пиллястра среднего ризалита, заполнение антревольтов второго этажа



Фото 7 - Капитель средней полуколонны центрального ризалита.



Фото 8 - Модульоны и кронштейны на фризее



Фото 9 - Окно второго этажа



Фото 10 - Членение стен среднего ризалита. Первый этаж



Фото 11 - Окно первого этажа




Фото 12 - Фигурный замковый камень окна первого этажа.



Фото 13 - На балконе центрального ризалита



Фото 14 - Ограждение балкона



Фото 15 - Фигурный аттик центрального ризалита




Фото 16 - Аттиковая стенка над боковым ризалитом



Фото 17 - Общий вид фасада по ул. Декабрьских Событий



Фото 18 - Поздняя вставка между старой частью здания и реконструированная кухня-столовая.



Фото 19 - Окно и ниша первого этажа с фигурным замковым камнем



Фото 20 - Окна второго этажа



Фото 21 - Боковой юго-западный фасад (фрагмент)



Фото 22 - Одноэтажный тамбур входа



Фото 23 - Фасад по пер. Ударника



Фото 24 - Дворовый северо-западный фасад (фрагмент)



Фото 25 - Дворовый северо-западный фасад (фрагмент)




Фото 26 - Подвал. Коробовый свод (пом. 1, 2)




Фото 27 - Подвал. Коробовый свод (пом. 3, 4, 5, 6)




Фото 28 - Помещение 7




Фото 29 - Помещение 8



Фото 30 - Лестница из подвала




Фото 31 - Помещения 23, 25




Фото 32 - Помещение 9



Фото 33 - Помещение 10, 11




Фото 34 - Помещение 24




Фото 35 - Помещение 12, 13




Фото 36 - Помещение 19




Фото 37 - Помещение 22




Фото 38 - Помещение 14



Фото 39 - Помещение 17



Фото 40 - Помещение 15




Фото 41 - Помещение 27



Фото 42 - Лестница из подвала в вестибюль



Фото 43 - Первый этаж. Помещение 1. Трехмаршевая лестница




Фото 44 - Первый этаж. Помещение 1. Ограждение лестницы



Фото 45 - Первый этаж. Помещение 1



Фото 46 - Первый этаж. Помещение 1. Потолок




Фото 47 - Первый этаж. Помещение 1. Скульптура «Деметра»




Фото 48 - Первый этаж. Помещение 17. Потолок




Фото 49 - Первый этаж. Помещения 16, 18



Фото 50 - Первый этаж. Помещения 6, 46



Фото 51 - Первый этаж. Помещение 2



Фото 52 - Первый этаж. Помещение 3




Фото 53 - Первый этаж. Помещения 4, 5. Потолок



Фото 54 - Первый этаж. Помещение 12



Фото 55 - Первый этаж. Помещение 47




Фото 56 - Первый этаж. Помещение 47. Латунная дверная ручка




Фото 57 - Первый этаж. Помещение 45. Дверь



Фото 58 - Первый этаж. Помещение 25 черная лестница



Фото 59 - Первый этаж. Помещение 25




Фото 60 - Первый этаж. Помещение 14. Кронштейн и филенки под лестничным маршем




Фото 61 - Помещение 14. Кронштейн и филенки под лестничным маршем




Фото 62 - Второй этаж. Помещение 1. Оформление торцевой стены как сценической




Фото 63 - Второй этаж. Помещение 1. Полуциркульные окна



Фото 64 - Второй этаж. Помещение 1. Стена с дверным проемом, декорированным наличником с полукруглым очельем




Фото 65 - Второй этаж. Помещение 1. Стена с ложей над дверным проемом




Фото 66 - Второй этаж. Помещение 1. Лепной потолок




Фото 67 - Второй этаж. Помещение 1. Полутеламот ложи




Фото 68 - Второй этаж. Помещение 1. Потолочная филенка с львиной маской




Фото 69 - Второй этаж. Помещение 2



Фото 70 - Второй этаж. Помещение 3




Фото 71 - Второй этаж. Помещение 4. Потолочная тяга




Фото 72 - Второй этаж. Помещение 4. Потолочная розетка



Фото 73 - Второй этаж. Помещение 8



Фото 74 - Второй этаж. Помещение 8




Фото 75 - Второй этаж. Помещение 9



Фото 76 - Второй этаж. Помещение 10




Фото 77 - Второй этаж. Помещение 10. Коробовая арка




Фото 78 - Второй этаж. Помещение 11. Фойе перед большим залом



Фото 79 - Второй этаж. Помещение 11. Филенчатые двери с латунными ручками



Фото 80 - Второй этаж. Помещение 11. Наличник дверного проема




Фото 81 - Второй этаж. Помещение 11



Фото 82 - Второй этаж. Помещение 16 черная лестница



Фото 83 - Второй этаж. Помещение 16. Ограждение черной лестницы



Фото 84 - Второй этаж. Помещение 21. Большой зал



Фото 85 - Второй этаж. Помещение 21. Большой зал. Правая ложа





Фото 86 - Второй этаж. Помещение 21. Большой зал



Фото 87 - Второй этаж. Помещение 21. Большой зал



**Фото 88 - Второй этаж. Помещение 21. Большой зал.
Вентиляционная решетка**




Фото 89 - Второй этаж. Помещение 21. Большой зал. Картиш




Фото 90 - Второй этаж. Помещение 21. Большой зал. Лепной элемент



Фото 91 - Второй этаж. Помещение 21. Большой зал. Лепной элемент





Фото 92 - Второй этаж. Помещение 21. Большой зал. Лепные элементы портала сцены



**Фото 93 - Второй этаж. Помещение 21. Большой зал.
Ограждение ложи осветителя**



Фото 94 - Антресольный этаж. Помещение 1. Главная лестница



Фото 95 - Антресольный этаж. Помещение 1



Фото 96 - Антресольный этаж. Помещение 1. Ограждение лестницы



Фото 97 - Антресольный этаж. Помещение 1. Перила ограждения




Фото 98 - Антресольный этаж. Помещение 2. Галтель потолка



Фото 99 - Антресольный этаж. Помещение 3. Галтель потолка и розетка потолка




Фото 100 - Двухстворчатая дверь с филенчатыми полотнами




Фото 101 - Латунная ручка с замком (Большой зал)




Фото 102 - Чугунная балюсина ограждения кровли