



МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ТҮВҮРА, ПЕЧАТЬ ДА КАЛЫК-
ВЛАКЫН ПАШАШТ ШОТЫШТО
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,
ПЕЧАТИ И ПО ДЕЛАМ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

г. Йошкар-Ола

Ш ё Д Ы К

П Р И К А З

21 июля 2023 № 199

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения
памятника «Жилой дом»**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» приказываю:


1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения памятника «Жилой дом», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 103, принятого на государственную охрану постановлением Правительства Республики Марий Эл от 03 сентября 1992 г. № 382 «О мерах по дальнейшему обеспечению сохранности историко-архитектурных памятников Республики Марий Эл» (регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - 121510298190005) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Луничкина А.Н.

Министр культуры, печати
и по делам национальностей
Республики Марий Эл

К. Иванов



Министерство внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Республики Марий Эл
Внесен в Реестр нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Марий Эл
Регистрационный номер
120320230053
« <u>28</u> » <u>06</u> <u>20</u> <u>23</u> г.




Приложение к приказу
Министерства культуры, печати
и по делам национальностей
Республики Марий Эл
от «21» июня 2023 г. № 199



**Предмет охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения
памятника «Жилой дом»
(Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 103)**


Особенности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению:

№ п/п	Наименование и описание предмета охраны	Фото предмета охраны
1.	Стилистические характеристики:	
1.1	Конструктивизм 20-х - 30-х годов XX века; характерные стилевые черты: строгость, геометризм, лаконичность форм и функциональность зданий.	 Общий (исторический) вид объекта (вид с юго-запада). Фото 1934 г.
2.	Градостроительные характеристики:	
2.1	Местоположение здания в исторической части города Йошкар-Олы на пересечении улиц Красноармейской и Советской, в северо- восточном углу перекрестка.	 Фрагмент плана г. Йошкар-Олы.

2.2	<p>Роль Объекта в композиционно-планировочной структуре исторической части города Йошкар-Олы, в формировании панорамы и силуэта застройки улицы Красноармейской и улицы Советской.</p>	 <p>Вид объекта с ул. Красноармейской (вид с юго-запада). Фото 2023 г.</p>
2.3	<p>Видовые характеристики объекта с разных точек обзора, обусловленные его протяженностью и объемно-планировочной структурой: панорамные точки визуального восприятия объекта с улицы Советской и улицы Красноармейской.</p>	 <p>Вид объекта с ул. Красноармейской (вид с востока). Фото 2023 г.</p>  <p>Общий вид объекта с ул. Советской (с юга). Фото 2023 г.</p>
3.	<p>Объемно-пространственная и конструктивная схема:</p>	
3.1	<p>Двухэтажное кирпичное здание 1929 года постройки Г-образной конфигурации в плане с вытянутым скошенным юго-западным углом (без одноэтажного Г-образного в плане объема 1970-1990-х годов).</p>	 <p>Вид объекта с юго-запада. Фото 2023 г.</p>
3.2	<p>Размеры здания: основные исторические габариты без одноэтажного объема 1970-1990-х годов; высотные отметки по парапету, аттику, по коньку кровли.</p>	 <p>Вид объекта с юго-востока. Фото 2023 г.</p>



3.3	<p>Расположение исторических входов в здание: главный вход в здание с юго-западной стороны (с перекрестка улиц Красноармейской и Советской), вход в лестничную клетку со стороны южного фасада (с улицы Красноармейская).</p>	 <p>План 1-го этажа.</p> <p>- одноэтажный Г-образный в плане объем 1970-1990-х годов (не входит в предмет охраны).</p>
3.4	<p>Подлинные наружные и внутренние стены из керамического кирпича.</p>	 <p>План 2-го этажа.</p>  <p>Фрагмент западного фасада, вскрытие вентилируемого фасада. Фото 2023 г.</p>  <p>Вид объекта с востока. Фото 2010 г.</p>

3.5	<p>Подлинные клинчатые перемычки дверных и оконных проёмов, в том числе заложенных.</p>	 <p>Фрагмент восточного фасада. Фото 2010 г.</p>  <p>Фрагмент интерьера, существующий заложенный проем. Фото 2023 г.</p>  <p>Фрагмент интерьера, вскрытие окрасочного и штукатурного слоев над заложенным дверным проёмом. Фото 2023 г.</p>
3.6	<p>Характер, геометрия, конфигурация и угол наклона скатов крыши в исторических габаритах основного объема 1929 года постройки.</p>	 <p>Вид на объект сверху.</p>

3.7	<p>Система деревянных стропильных конструкций - висячие стропила, материал – древесина хвойных пород; характер исторического кровельного покрытия, материал покрытия – листовой металл с фальцевым соединением по дощатой обрешетке.</p>	 <p>Фрагменты интерьеров (чердак), существующая стропильная система. Фото 2023 г.</p>
4.	Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:	
4.1	Внешний исторический облик здания 1929 года постройки и отдельных частей, декоративное убранство фасадов.	 <p>Общий (исторический) вид объекта с юго-запада. Фото 1930-1940 гг.</p>
4.2	Композиционное решение лицевых фасадов объекта 1929 года: лицевые фасады объединены в общую трехчастную композицию с выделенным срезанным углом (юго-западным),	 <p>Общий вид объекта с юго-запада. Фото 2023 г.</p>

	<p>завершающимся аттиком, в 1 световую ось с главным входом в уровне 1-го этажа без козырька и двумя фланговыми частями: поле фасада по улице Красноармейской, разделенное лопатками на три неравные части в 5 световых осей, 5-я ось с входом в уровне 1-го этажа; поле фасада по улице Советской, разделенное лопатками на пять частей в 4 световые оси в уровне 1-го этажа и 6 световых осей в уровне 2- го этажа.</p>	 <p>Общий вид объекта с юга. Фото 2023 г.</p>
4.3	<p>Местоположение, размеры и форма прямоугольных, оконных и дверных проемов (в том числе утраченных).</p>	 <p>Общий вид объекта с запада. Фото 2023 г.</p>
4.4	<p>Исторический рисунок расстекловки (рисунок полотен и переплётов) оконных проемов. Исторический материал заполнений оконных проемов – дерево.</p>	 <p>Фрагмент западного фасада. Фото 2023 г.</p>  <p>Общий вид объекта с востока. Фото 2023 г.</p>  <p>Исторический вид объекта с запада. Фото 1934 г.</p>

		<p>Исторический вид объекта с юго-запада, фрагмент фасада. Фото 1930-1940 гг.</p>
4.5	Характер исторический отделки фасадной поверхности и архитектурных элементов фасада на 1929 год: оштукатуренные и окрашенные кирпичные стены.	<p>Общий (исторический) вид объекта с юго-запада. Фото 1930-1940 гг.</p>
4.6	Оформление углового сопряжения лицевых фасадов: угол выделен главным входом в здание в уровне 1-го этажа без козырька, завершается фризом, раскрепованным угловыми лопатками с прямоугольной нишой в центре и аттиком с щипцовым завершением и круглым медальоном в тимпане; углы фланкированы угловыми лопатками.	<p>Юго-западный угол объекта. Фото 2023 г.</p>

4.7	<p>Аттик с щипцовым завершением с небольшим круглым медальоном в тимпане; характер исторической отделки поверхности – штукатурка и окраска.</p>	 <p>Фрагмент, аттик (вид с юго-запада). Фото 1930-1940 гг.</p>  <p>Фрагмент, аттик (вид с юго-запада). Фото 2023 г.</p>
4.8	<p>Глухой парапет на всю ширину лицевых (западного и южного) фасадов; характер исторической отделки поверхности – штукатурка и окраска.</p>	 <p>Фрагмент уличного фасада. Фото 1930-1940 гг.</p>  <p>Фрагмент уличного фасада (вид с запада). Фото 2023 г.</p>
4.9	<p>Гладкий фриз по периметру здания, раскрепованный лопatkами с прямоугольной нишой в угловой части здания; характер исторической отделки поверхности – штукатурка и окраска.</p>	 <p>Фрагмент уличного фасада (вид с юга). Фото 1930-1940 гг.</p>  <p>Фрагмент уличного фасада (вид с запада). Фото 2023 г.</p>

4.10 Лопатки по периметру объекта:
гладкие лопатки, в том числе угловые, западного, южного и северного фасадов из керамического кирпича, организующие ритм вертикального членения фасадов;
гладкие лопатки из керамического кирпича, фланкирующие углы восточного фасада характер исторической отделки поверхности – штукатурка и окраска.



Фрагменты главного фасада. Фото 2022 г.



Западный фасад объекта. Фото 2023 г.





Южный фасад объекта. Фото 2023 г.




Северный фасад объекта. Фото 2023 г.



Восточный фасад объекта. Фото 2010 г.

		
4.11	Цоколь; характер исторической отделки поверхности – штукатурка и окраска.	 Фрагмент уличного фасада. Фото 1930-1940 гг.  Фрагмент уличного фасада. Фото 2023 г.
5.	Планировочная структура и элементы архитектурного оформления интерьеров здания:	
5.1	Пространственно- планировочная структура в пределах капитальных стен и перекрытий.	 План 1-го этажа. - одноэтажный Г-образный в плане объем 1970-1990-х годов (не входит в предмет охраны).  План 2-го этажа.

5.2	<p>Междуетажное и чердачное перекрытия объекта выполнены по деревянным балкам, балки опираются на наружные и внутренние продольные и поперечные стены.</p>	 <p>Фрагмент интерьера.</p>
5.3	<p>Местоположение и объемно-планировочное решение двух лестниц: маревые лестницы по косоурам с промежуточными площадками (№ 1 главная лестница в юго-восточной части объекта - трехмаршевая; № 2 служебная лестница в северо-восточной части объекта - двухмаршевая).</p>	 <p>План 1-го этажа</p>