



СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«5» октября 2020 г.

№ 298-спр

Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг.

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг. расположенного по адресу: г. Иркутск, бул. Гагарина, 4


2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской

области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области



В.В. Соколов

УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от «5» октября 2020 года № 143 - спр

**ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации**

**«Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем
член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,
1848-1850 гг.**

*(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии
с правовым актом о его принятии на государственную охрану)*

регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3	8	1	5	1	0	3	8	3	5	4	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации**
*(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)*

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется ☐ отсутствует ☒ V
(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг.

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального ☒ V регионального ☐ муниципального ☐ значения
(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник ☒ V ансамбль ☐
(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Постановление Совета Министров от «7» сентября 1976 года
РСФСР № 495

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Иркутская область
(Субъект Российской Федерации)
г. Иркутск
(населенный пункт)

Бул. д. корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):



СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«27» сентября 2017 г.

№ 21-сн

г. Иркутск

Об утверждении границ территории
объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 43 п. 7 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия федерального значения «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», расположенного по адресу: г. Иркутск, б. Гагарина, 4, лит. А, в границах согласно приложениям №1, №2, №3, а также режим использования территории объекта культурного наследия согласно приложению №4.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области

 Е.М. Корниенко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 27-оп от «27» сентября 2017 г.

**Карта границ территории объекта культурного наследия
федерального значения**

Наименование объекта: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич»

Адрес: г. Иркутск, б. Гагарина, 4, лит. А.



Условные обозначения:



Объект культурного наследия федерального значения «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич»



Граница территории объекта культурного наследия



Поворотные точки

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 27-сир от «21» сентября 2017 г.

**Описание границ территории
объекта культурного наследия федерального значения**

Наименование объекта: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич»
Адрес: г. Иркутск, б. Гагарина, 4, лит. А.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-восточная граница – прямолинейная, проходит по контуру железобетонного забора от угловой поворотной точки 1, до поворотной точки 2, далее по контуру стены соседнего здания, до поворотной точки 3 и параллельно северо-восточному фасаду объекта культурного наследия до угловой поворотной точки 4.

Общая протяженность границы – **96,52 м.**

Юго-восточная граница – прямолинейная, от угловой поворотной точки 4, до поворотной точки 5, далее по контуру стены нового трехэтажного корпуса больницы до поворотной точки 6, далее по прямой до угловой поворотной точки 7.

Общая протяженность границы – **78,53 м.**

Юго-западная граница – прямолинейная, проходит по контуру каменной ограды и стены здания сторожки, включая дворовую территорию перед объектом культурного наследия, от угловой поворотной точки 7, до угловой поворотной точки 8.

Общая протяженность границы – **98,71 м.**

Северо-западная граница – ломаная, проходит по наружным контурам стены здания сторожки, от угловой поворотной точки 8, через поворотные точки 9 и 10, далее по наружному контуру железобетонного забора, через поворотные точки 11 и 12 до угловой поворотной точки 1.

Общая протяженность границы – **86,47 м.**

Начальник отдела
государственной охраны памятников
архитектуры и оформления охранных
обязательств службы



Соколов В.В.

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 27-сп от «21» декабря 2017 г.

**Перечень координат поворотных (характерных) точек границ
территории объекта культурного наследия федерального значения¹**

Наименование объекта: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг.
служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин
Аполлон Васильевич»

Адрес: г. Иркутск, б. Гагарина, 4, лит. А.

Местная

Название №№ знака	X (м)	Y (м)	Дирекционный угол (град. мин. сек.)	Мера линий (м)
1	20447.69	31684.54	130° 06' 24"	15.54
2	20437.68	31696.42	130° 31' 19"	8.58
3	20432.10	31702.94	130° 21' 56"	72.40
4	20385.21	31758.10	219° 21' 07"	6.79
5	20379.97	31753.80	218° 09' 51"	18.54
6	20365.39	31742.35	218° 34' 55"	53.20
7	20323.80	31709.17	306° 48' 22"	98.71
8	20382.94	31630.13	37° 28' 01"	7.97
9	20389.27	31634.98	306° 35' 24"	1.46
10	20390.14	31633.80	39° 47' 50"	67.62
11	20442.08	31677.08	46° 36' 26"	5.73
12	20446.02	31681.24	63° 10' 33"	3.69
1	20447.69	31684.54		
Площадь участка составляет:				8103.49 м ²
Длина периметра объекта равна:				360.22 м

МСК 38, зона 3

Название №№ знака	X (м)	Y (м)	Дирекционный угол (град. мин. сек.)	Мера линий (м)
1	383385.99	3335431.77	128° 33' 01"	15.54
2	383376.31	3335443.92	128° 57' 48"	8.58
3	383370.92	3335450.59	128° 48' 38"	72.40
4	383325.54	3335507.01	217° 48' 01"	6.79
5	383320.18	3335502.85	216° 36' 32"	18.54
6	383305.30	3335491.79	217° 01' 33"	53.20
7	383262.82	3335459.76	305° 15' 02"	98.71
8	383319.80	3335379.14	35° 54' 53"	7.97
9	383326.25	3335383.82	305° 01' 38"	1.46
10	383327.09	3335382.62	38° 14' 33"	67.62
11	383380.19	3335424.47	45° 02' 58"	5.73
12	383384.24	3335428.52	61° 36' 77"	3.69
1	383385.99	3335431.77		
Площадь участка составляет:				8103.49 м ²
Длина периметра объекта равна:				360.22 м

¹ «Каталоги координат границы территории объекта культурного наследия», исп. ООО НПП «Землемер», директор
Тихокин К.А., г. Иркутск, 2016 г.

в системе координат – геодезические (град.мин.сек.)

Название №№ знака	X (м)	Y (м)	Дирекционный угол (град. мин. сек.)	Мера линий (м)
1	52° 16' 21.26"	104° 17' 06.58"	130° 06' 24"	15.54
2	52° 16' 20.94"	104° 17' 07.21"	130° 31' 19"	8.58
3	52° 16' 20.76"	104° 17' 07.56"	130° 21' 56"	72.40
4	52° 16' 19.26"	104° 17' 10.49"	219° 21' 07"	6.79
5	52° 16' 19.09"	104° 17' 10.26"	218° 09' 51"	18.54
6	52° 16' 18.62"	104° 17' 09.67"	218° 34' 55"	53.20
7	52° 16' 17.26"	104° 17' 07.94"	306° 48' 22"	98.71
8	52° 16' 19.15"	104° 17' 03.74"	37° 28' 01"	7.97
9	52° 16' 19.35"	104° 17' 03.99"	306° 33' 24"	1.46
10	52° 16' 19.38"	104° 17' 03.93"	39° 47' 50"	67.62
11	52° 16' 21.08"	104° 17' 06.19"	46° 36' 26"	5.73
12	52° 16' 21.20"	104° 17' 09.40"	63° 10' 33"	3.69
1	52° 16' 21.26"	104° 17' 06.58"		
Площадь участка составляет:				8103.49 м ²
Длина периметра объекта равна:				360.22 м

Начальник отдела
государственной охраны памятников
архитектуры и оформления охранных
обязательств службы



Соколов В.В.

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 27-сир от «27» сентября 2017 г.

**Режим использования территории
объекта культурного наследия федерального значения**

Наименование объекта: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич»
Адрес: г. Иркутск, б. Гагарина, 4, лит. А.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства: проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела
государственной охраны памятников
архитектуры и оформления охранных
обязательств службы



Соколов В.В.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:



СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

П Р И К А З«31» июня 2017 г.№ 415-спр.

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг.», расположенного по адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 4, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области

 Е.М. Корниенко

Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от «25» декабря 2017г. № 4/13-1-19/17

**Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения**

Адрес объекта: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 4

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг.»

Датировка: 1875-1876 гг.

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Схемы, № фото
1	2	3	4
г. Иркутск, Гагарина б., 4	Градостроительная охрана: - здание расположено в квартале № 128, с отступом от красной линии застройки бульвара Гагарина, обращено главным (юго-западным) фасадом к реке Ангара; - также на территории находятся здания, входящие в состав выявленного объекта культурного наследия «Комплекс Кузнецовской гражданской больницы: два флигеля, огорода, морт»; - каменные (кирпичные) столбы ограды, оштукатуренные, прямоугольные в сечении под 4-х скатными металлическими кровлями, с металлическими решетками.	Историческая территория объекта культурного наследия за период своего существования претерпела коренные изменения, за счет увеличения дополнительными участками с последующим их отсоединением в самостоятельные усадьбы.	Материалы БТИ Ген. план БТИ: поэтажные планы.

1

		Со стороны бокового (юго-восточного) фасада здания примыкает новый корпус переменной этажности с двухэтажным переходом.	
	Объектная охрана: – общее объемно-планировочное построение: Основной объем здания больницы под вальмовой крышей с расположенной на ней слуховыми окнами и металлической решеткой ограждения, крылья и объем церкви под двускатными крышами. Четырехэтажное кирпичное здание с центральным ризалитом, Ш – образное в плане, с двумя крыльями и объемом домового черкы с полукруглой апсидой в средней части дворового (северо-восточного) фасада. Все помещения (палаты) расположены по наружному периметру плана, а общий П-образный коридор проходит вдоль дворовых фасадов. В первом (цокольном) и втором этажах между крыльями и объемом церкви имеются дополнительные постройки. Вход расположен в центральном ризалите здания ведет в вестибюль, далее расположена трехмаршевая парадная лестница; две служебные лестницы размещены в торцах дворовых крыльев. – общее композиционное решение: - высотные отметки частей и элементов здания; - горизонтальные габариты здания; - отделка и декоративно - художественное оформление фасадов; - материал: - стены – кирпичные, гладко оштукатурены; - кровля – металлическая, фальцевая; - декоративные элементы – кирпич, штукатурка; - цоколь – штукатурный с расшивкой под гранитные блоки. - форма и размеры дверных и оконных проемов; - форма, габариты, высотные отметки вальмовой крыши.	В 1940-х гг. был надстроен четвертый этаж здания, изменен декор средней части главного (юго-западного) фасада. В 1960-х гг. со стороны бокового (юго-восточного) фасада пристроен новый корпус больницы, с которым здание Кузнецовской больницы соединено переходом.	В начале 2000-х гг. на здании были проведены реставрационные работы (инвентаризация: 1-3-90, ПРРУ «Иркутскремстрой», 2000г.; шифр 6771, АО «Иркутскгражданпроект», 2000г.; шифр: №147/18-99, НПРМ «Традиция», 1999г. Планы БТИ

2

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
1	2	3	4
Главный (юго-западный) фасад	Фасады основного объема 1. Общее композиционное построение: Четырехэтажный 19-и осевой фасад, в уровне четвертого этажа 21-о осевой. Оформлен центральным ризалитом с порталом главного входа и треугольным фронтоном в уровне крыши. Перед главным входом установлен металлический ажурный козырек. 2. Элементы декоративного оформления фасадов: в уровне первого этажа: лопатки – гладко оштукатуренные,гибающие, раскреповывают пояс над полом и межэтажный пояс первого этажа, в центральном ризалите – плоские - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; поясок над полом – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; главный вход – прямоугольный проем оформлен порталом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оформление портала входа – на высоту двух этажей, состоит из ступенчатых пилластр раскреповывающих профилированный треугольный фронтон; в завершении пилластр (в уровне третьего этажа) - пилоны на которых установлены в лучковых нишах гипсовые чаши обвитые змеями - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; центральный ризалит – гладко оштукатуренные стены - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне второго этажа: межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;	Деформаций и трещин на поверхности стен не наблюдается, состояние лицевой поверхности кладки - хорошее. Состояние штукатурного слоя – удовлетворительное, наблюдаются отслаивание и небольшие трещины. Главный вход оформлен крупным металлическим ажурным козырьком на металлических столбах, разработанный по проекту ИПРМ «Традиция», шифр: №147/18-99, Иркутск, 1999г.	См. описание декоративного оформления боковых фасадов в разделе предмета охраны боковых крыльев. Фото № 1, 2, 3, 4, 8,9,10,11,12

3

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
1	2	3	4
	оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оформление портала входа – на высоту двух этажей, состоит из ступенчатых пилластр с раскреповками на профилированном треугольном фронтоне; в завершении пилластр (в уровне третьего этажа) - пилоны на которых установлены в лучковых нишах гипсовые чаши обвитые змеями - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; центральный ризалит – гладко оштукатуренные стены - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне третьего этажа: карнизный пояс – ступенчатый оштукатуренный в центральном ризалите с рядом сухариков раскрепованный пилластрами - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; центральный ризалит – гладко оштукатуренные стены - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне четвертого этажа: карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; фронтон – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные, расположены в нишах (кроме окон ризалита); в центральном ризалите два крайних окна с лучковым завершением - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; центральный ризалит – завершен порталом из четырех пилластр, фланкированный пилоном - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;		Фото № 3,4

4

Местонахождение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
1	2	3	4
	в уровне кровли: фронтон – треугольный с профилированным карнизом – форма, размеры, элементы членения		Фото № 6;
Дворовый (северо-восточный) фасад	1. Общее композиционное построение: Двухэтажный фасад разделен объемом домового церкви на две части: левая – в части первого и второго этажей выполнена в 6 осей; правая – в части первого этажа в 6 осей, в части второго этажа в 7 осей. 2. Элементы декоративного оформления: в уровне первого этажа: межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне второго этажа: карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные, в левой части первые два окна большие по размерам – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;	Деформаций и трещин на поверхности стен не наблюдается, состояние лицевой поверхности кладки – хорошее. Состояние штукатурного слоя – удовлетворительное, наблюдаются отшелушивание и небольшие трещины.	Фото № 5, 6, 14;
Боковой (северо-западный) фасад	Фасады левого крыла 1. Общее композиционное построение: Четырехэтажное, в части первого этажа 7-й осью (первая ось – дополнительный вход в здание); в части второго этажа 5-й осью; в части третьего этажа 7-й осью (два крайних правых окна заложены), в части четвертого этажа 9-й осью. Со стороны дворового (северо-восточного) фасада примыкает разновысокий пристрой в части первого, второго, третьего этажей в 2-е оси (оконные проемы второго и третьего этажа по 1-ой оси заложены). 2. Элементы декоративного оформления: в уровне первого этажа:		Фото № 12, 13

5

Местонахождение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
1	2	3	4
	лопатки – гладко оштукатуренные, огибающие, раскреповывают пояс над покоем и межэтажный пояс первого этажа, между 5 и 6-ыми осями расположена плоская лопатка – плоские – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; поясок над покоем – широкий ступенчатый оштукатуренный: в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне второго этажа: лопатка – гладко оштукатуренная, огибающая, раскреповывает межэтажный пояс второго этажа, расположена на левом углу крыла – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне третьего этажа: лопатка – гладко оштукатуренная, огибающая, раскреповывает межэтажный пояс второго этажа, расположена на левом углу крыла – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; карнизный пояс – ступенчатый оштукатуренный, в пристрое – отсутствует – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные, за исключением окон 8 и 9-ой оси крыла и 1-ой оси пристроя, которые лучковой формы – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;	Деформаций и трещин на поверхности стен не наблюдается, состояние лицевой поверхности кладки – хорошее. Состояние штукатурного слоя – удовлетворительное, наблюдаются отшелушивание и небольшие трещины. По первой оси в левом крыле установлен металлический ажурный козырек, разработанный по проекту ИИРМ «Традиция», шифр: №147/18-99, Иркутск, 1999г.	

6

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	в уровне четвертого этажа: карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения.		
Дворовый (северо-восточный) фасад	1. Общее композиционное построение: Четырехэтажный объем левого крыла в 1-у ось; равновысокий пристрой в части первого этажа 1- осный; в части второго и третьего этажей 3-х осный (оконные проемы по 2-ой оси заложены); в части четвертого этажа 2-х осный. 2. Элементы декоративного оформления: в уровне первого этажа: лопатки – гладко оштукатуренные, огибающие, раскреповывают пояс над цоколем и межэтажный пояс первого этажа - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; поясок над цоколем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне второго этажа: лопатки – гладко оштукатуренные, огибающие, раскреповывают межэтажный пояс второго этажа, расположена на левом углу крыла – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;	Деформаций и трещин на поверхности стен основного объема не наблюдается, состояние лицевой поверхности кладки - хорошее. Отслоение и сколы штукатурного слоя.	Фото № 13;

7

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные, окно по второй оси лукового завершения - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне третьего этажа: оконные проемы – прямоугольные, окно по второй оси лукового завершения - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне четвертого этажа: карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;		
Боковой (юго-восточный) фасад	1. Общее композиционное построение: Четырехэтажное крыло, в части первого и второго этажа 5-и осное; в части третьего этажа 8-и осное; в части четвертого этажа 9-и осное. Со стороны дворового (северо-восточного) фасада примыкает равновысокий пристрой в 1-у ось. 2. Элементы декоративного оформления: в уровне первого этажа: лопатки – гладко оштукатуренные, огибающие, раскреповывают пояс над цоколем и межэтажный пояс первого этажа - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; поясок над цоколем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне	Деформаций и трещин на поверхности стен основного объема не наблюдается, состояние лицевой поверхности кладки - хорошее. Отслоение и сколы штукатурного слоя.	Фото № 15

8

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
1	2	3	4
	оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне второго этажа: лопатка – гладко оштукатуренная, огибающая, раскреповывает межэтажный пояс второго этажа, расположена на левом углу крыла - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные, в части пристроя – лучковый проем - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне третьего этажа: оконные проемы – прямоугольные, в части пристроя – лучковый проем - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне четвертого этажа: карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;		

9

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
1	2	3	4
Боковой (северно-восточный) фасад	Фасады домово́й церкви 1. Общее композиционное построение: Четырехэтажный фасад, в части первого этажа в 2-й оси, в части второго этажа в 3-й оси, в части третьего этажа в 3-й оси (примыкает пристрой в один этаж на крыше основного объема); в части четвертого этажа в 6-й осей. 2. Элементы декоративного оформления: в уровне первого этажа: поясок над цоколем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне второго этажа: оконные проемы – прямоугольные - лучковый проем - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне третьего этажа: оконные проемы – прямоугольные - лучковый проем - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне четвертого этажа: карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения,	Деформаций и трещин на поверхности стен основного объема не наблюдается, состояние лицевой поверхности кладки – хорошее. Отслоение и сколы штукатурного слоя.	Фото №16

10

Местонахождение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
Дворовый (северо-восточный) фасад	1. Общее композиционное построение: Четырехэтажный фасад подциркулярной формы, в части первого, второго, четвертого этажей в 3-й оси, в части третьего этажа в 1-й оси. 2. Элементы декоративного оформления: в уровне первого этажа: повок над цоколем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне второго этажа: оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне третьего этажа: оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне четвертого этажа: карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;	Деформаций и трещин на поверхности стен основного объема не наблюдается, состояние лицевой поверхности кладки - хорошее. Отслоение и сколы штукатурного слоя. По первой оси в левом крыле установлен металлический ажурный козырек, разработанный по проекту ИИРМ «Традиция», шифр: №147/18-99, Иркутск, 1999г.	Фото № 17 Примечание:

11

Местонахождение	Предмет охраны	Состояние	Схемы, № фото
Боковой (юго-восточный) фасад	1. Общее композиционное построение: Четырехэтажный фасад, в части первого и второго этажей в 2-й оси, в части второго этажа в 3-й оси; в части третьего этажа в 4-й оси (призывает пристрой в один этаж на крыше основного объема); в части четвертого этажа в 5-й оси. 2. Элементы декоративного оформления: в уровне первого этажа: повок над цоколем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне второго этажа: оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне третьего этажа: оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне четвертого этажа: карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;	Деформаций и трещин на поверхности стен основного объема не наблюдается, состояние лицевой поверхности кладки - хорошее. Отслоение и сколы штукатурного слоя.	Фото № 15

12

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
1	2	3	4
Боковой (северо-западный) фасад	Фасады правого крыла 1. Общее композиционное построение: Четырехэтажное, в части первого этажа 4-х осное; в части второго этажа 5-и осное; в части третьего этажа 7-и осное, в части четвертого этажа 9-и осное. Со стороны дворового (северо-восточного) фасада примыкает равновысокий пристрой в части 2, 3, 4 -ого этажей в 1 ось. 2. Элементы декоративного оформления: в уровне первого этажа: лопатки – гладко оштукатуренная, отгибающаяся, раскреповывает межэтажный пояс первого этажа, расположена на левом углу крыла – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; поясок над цоколем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне второго этажа: лопатка – гладко оштукатуренная, отгибающаяся, раскреповывает межэтажный пояс второго этажа, расположена на левом углу крыла – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные, в части пристроя дучкового завершения – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне третьего этажа: оконные проемы – прямоугольные, в части пристроя – дучковый проем –	Деформаций и трещин на поверхности стен основного объема не наблюдается, состояние лицевой поверхности кладки – хорошее. Отслаивание и сколы штукатурного слоя.	Фото № 16

13

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
1	2	3	4
	форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне четвертого этажа: карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; фриз – профилированный штукатурный – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;		
Дворовый (северо-восточный) фасад	1. Общее композиционное построение: Четырехэтажное крыло, в части второго и третьего этажей 1-о осное. Со стороны дворового (северо-восточного) фасада примыкает равновысокий пристрой в части второго и третьего этажей в 2-е осн, в части четвертого этажа в 1-у ось. 2. Элементы декоративного оформления: в уровне первого этажа: лопатка – гладко оштукатуренная, отгибающаяся, раскреповывает пояс над цоколем и межэтажный пояс первого этажа, расположена в правом углу крыла – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; поясок над цоколем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне второго этажа: лопатка – гладко оштукатуренная, отгибающаяся, раскреповывает пояс над цоколем и межэтажный пояс первого этажа, расположена в правом углу крыла – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;	Деформаций и трещин на поверхности стен основного объема не наблюдается, состояние лицевой поверхности кладки – хорошее. Отслаивание и сколы штукатурного слоя.	Фото №17

14

Местонахождение	Предмет охраны	Состояние	Примечание: схемы, № фото
1	2	3	4
	оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне третьего этажа: лопатка – гладко оштукатуренная, огибающая, раскреповывает пояс над коком и межэтажный пояс первого этажа, расположена в левом углу крыла - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; карнизный пояс – ступенчатый оштукатуренный расположен в левой части крыла - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне четвертого этажа: карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;		
Боковой (юго-восточный) фасад	1. Общее композиционное построение: Четырехэтажное, в части первого этажа 9-и осное (два оконных проема по 1 и 2-ой осям заложены); в части второго этажа 6-и осное; в части третьего этажа 7-и осное, в части четвертого этажа 9-и осное. Со стороны дворового (северо-восточного) фасада примыкает разновысокий пристрой в части третьего и четвертого этажей 1-о осный. 2. Элементы декоративного оформления: в уровне первого этажа: лопатки – гладко оштукатуренные, огибающие, раскреповывают пояс над коком и межэтажный пояс первого этажа, между 3 и 4-ыми осями	Деформаций и трещин на поверхности стен основного объема не наблюдается, состояние лицевой поверхности кладки - хорошее. Отделение и сколы штукатурного слоя.	Фото №7,18

15

Местонахождение	Предмет охраны	Состояние	Примечание: схемы, № фото
1	2	3	4
	расположена плоская лопатка – плоские - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; поясок над коком – широкий ступенчатый оштукатуренный: в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне второго этажа: межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные, оконные проемы по 1 и 2 осям лучкового завершения - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне третьего этажа: лопатка – гладко оштукатуренная, огибающая, раскреповывает карнизный пояс третьего этажа, расположена на правом углу крыла - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; карнизный пояс – ступенчатый оштукатуренный, в пристрое - отсутствует - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные, за исключением окон по 1 и 2-ой осям крыла - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне четвертого этажа: карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы	По первой оси в левом крыле установлен металлический ажурный козырек, разработанный по проекту НППМ «Традиция», шифр: №147/18-99, Иркутск, 1999г.	


16

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
1	2	3	4
	членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;		
	Интерьеры крепкие своды – расположены над коридором цокольного этажа и вестибюле; весонный потолок – в холле главного входа, (пом. №45 по плану БТИ); фигурные ниши – в холле главного входа, (пом. №45 по плану БТИ); низистры – в холле главного входа, (пом. №45 по плану БТИ); лестница – каменная с металлическим отражением; арочные проемы – расположены в коридорах; двери – деревянные с лучковым завершением, двустворчатые, филенчатые.		Материалы БТИ поэтажные планы. Фото № 19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28, 29

Приложения:

1. Планы БТИ (4 листа).
2. Фотофиксация объекта на момент составления данного Перечня предметов охраны (15 листов).

Перечень составил:


 Е.В. Лавчук

17

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 1

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведениями Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.


Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А



Вид здания в начале XX в. Фото 1900-х гг.

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 2

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыняни Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
 Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А



Вид здания в 1910-х гг.

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 3


Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыняни Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
 Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А



Главный (юго-западный) фасад, фото Хохрина Е.В., 1982г.

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 4

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыяпини Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
 Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А



Центральный ризалит с порталом, фото Хохрина Е.В., 1983г.

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 5

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыяпини Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
 Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А



Дворовый (северо-восточный) фасад, фото Барановского Е.Ю. 1984г.

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 6

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Велениян Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гagarина б., 4, лит.А



Дворовый (северо-восточный) фасад, фото Барановского Е.Ю., 1980г.

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 7

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Велениян Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гagarина б., 4, лит.А



Боковой (юго-восточный) фасад, фото Хохрина Е.В., 1983г.

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 8

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведынтин

Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.

Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А

Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Вид Кузнецовской больницы с бульвара Гагарина (юго-западный фасад)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 9

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведынтин

Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.

Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А

Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Главный (юго-западный) фасад Кузнецовской больницы

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 10

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыянин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
 Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит. А
 Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Пристрой нового корпуса со стороны бокового (юго-восточного) фасада

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 11

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыянин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
 Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит. А
 Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Главный вход с порталом центрального ризалита Кузнецовской больницы

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 12


Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыялин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
 Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
 Фото автора Лапчук Е.В. от 27.08.2015г.



Боковой (северо-западный) фасад левого крыла Кузнецовской больницы

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 13

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыялин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
 Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
 Фото автора Лапчук Е.В. от 27.08.2015г.



Равновысокий пристрой со стороны дворового (северо-восточного) фасада левого крыла Кузнецовской больницы

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 14

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
 Адрес: г. Иркутск, Гайдрина б., 4, лит. А
 Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Дворовый (северо-восточный) фасад Кузнецовской больницы

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 15

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
 Адрес: г. Иркутск, Гайдрина б., 4, лит. А
 Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Вид на левое крыло и объем домовая церкви со стороны дворового (северо-восточного) фасада

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 16

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
 Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
 Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Вид на правое крыло и объем домово́й церкви со стороны дворового (северо-восточного) фасада

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 17

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
 Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
 Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Равновысокий пристрой правого крыла дворового (северо-восточного) фасада Кузнецовской больницы

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 18

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Вадениппи Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
 Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит. А
 Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Боковой (юго-восточный) фасад Кузнецовской больницы

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 19

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Вадениппи Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
 Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит. А
 Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Интерьер цокольного этажа (крещатые своды)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 20


Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
 Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит. А
 Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Интерьер цокольного этажа (крещатые своды)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 21

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
 Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит. А
 Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Интерьер цокольного этажа (крещатые своды)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 22

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
 Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
 Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Интерьер вестибюля (кессонный потолок, пилястры, фигурные ниши и поздняя живопись)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 24

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
 Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
 Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Интерьер вестибюля (кессонный потолок, пилястры, фигурные ниши и поздняя живопись)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 25

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Воденяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
 Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
 Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Интерьер коридоров (арочные проемы, деревянные двери с лучковыми завершениями)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 26

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Воденяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
 Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
 Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Интерьер коридоров (арочные проемы)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 29

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыялин
Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Лестница с металлическим ограждением

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

Прилагается: 21 изображение.
(указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон».

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности

объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 года № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2012 года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666).

В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а

также физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40073). Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2012 года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве

юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666).

В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40073).

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для

современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области (указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ обязаны выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич", определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического состояния объекта культурного наследия от 17 декабря 2019 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

1. Выполнить научно-исследовательские и изыскательские работы по сохранению объекта культурного наследия.

Срок выполнения - по мере необходимости.

2. Выполнить проектные работы по сохранению объекта культурного наследия:

- обеспечить разработку рабочей документации на ремонт фасадов здания в соответствии с действующим законодательством, в составе:

1. акт технического состояния.
2. Пояснительная записка.
3. Проектная документация либо рабочие чертежи на проведение ремонтных работ по фасадам храма с ведомостью объемов работ.
4. Локальные сметы на проведение ремонтных работ по фасадам храма.

Срок выполнения - до 31.12.2022 года.

3. Выполнить производственные работы по сохранению объектов культурного наследия:

- ремонт фасадов здания в соответствии с разработанной рабочей документацией;

Срок выполнения - до 31.12.2024 года.

4. Содержание, использование и ремонт объекта культурного наследия.

Срок выполнения - постоянно.

На основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
--

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным законным владельцем

объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан: обеспечивать неизменность внешнего облика; сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия; организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов

хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

б) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
--

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект

археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр *(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)*

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного

наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда,

на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

**Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»**

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:




В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о выполнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гагарина, 4.

Наименование объект: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг. (1875-1876 гг.)




Главный (юго-западный) фасад больницы. Вид с бул. Гагарина.

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гагарина, 4.

Наименование объект: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг. (1875-1876 гг.)



Боковой (юго-восточный) фасад.


МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гагарина, 4.

Наименование объект: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг. (1875-1876 гг.)



Боковой (северо-западный) фасад.




Фрагмент бокового (северо-западного) фасада.

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гагарина, 4.

Наименование объект: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденияппи Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг. (1875-1876 гг.)



Дворовый (северо-восточный) фасад.

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гагарина, 4.

Наименование объект: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг. (1875-1876 гг.)



Дворовый (северо-восточный) фасад.

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гагарина, 4.

Наименование объект: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг. (1875-1876 гг.)



Ограда территории больницы.

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гагарина, 4.

Наименование объект: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин

Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг. (1875-1876 гг.)





Территория больницы со стороны дворового фасада. Детская площадка.

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гагарина, 4.

Наименование объект: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг. (1875-1876 гг.)



Фрагменты интерьера холла. Кессонные потолки и поздняя роспись.

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гагарина, 4.

Наименование объект: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденияппи Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг. (1875-1876 гг.)




Фрагменты интерьеров подвального этажа. Крещатые своды.

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гагарина, 4.

Наименование объект: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденияппин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг. (1875-1876 гг.)



Фрагменты интерьеров. Трехмаршевая лестница.

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гагарина, 4.

Наименование объект: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг. (1875-1876 гг.)




Фрагменты интерьеров. Арочные проемы в коридорах 1-го и 2-го этажей.

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гагарина, 4.

Наименование объекта: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг. (1875-1876 гг.)





Фрагменты интерьеров. Лучковые дверные проемы

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гагарина, 4.

Наименование объект: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг. (1875-1876 гг.)



Главный (юго-западный) фасад больницы. Вид с бул. Гагарина.