



**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

16.11.2022

№ 79

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дом, где 7-10 февраля 1918 года проходил I-й
съезд Советов, установивший Советскую власть в уезде»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 7-10 февраля 1918 года проходил I-й съезд Советов, установивший Советскую власть в уезде», расположенного по адресу: Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Октябрьская, д. 6, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 7-10 февраля 1918 года проходил I-й съезд Советов, установивший Советскую власть в уезде», расположенного по адресу: Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Октябрьская, д. 6 (далее – Объект), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>).

И.о. начальника управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области А.Ю. Грачёв




Приложение


УСТАНОВЛЕН


решением управления
государственной охраны объектов
культурного наследия Кировской
области
от 16.11.2022 № 79


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 7-10 февраля 1918 года проходил I-й съезд Советов,
установивший Советскую власть в уезде», расположенного по адресу:
Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Октябрьская, д. 6 (далее – предмет охраны)**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1.	Градостроительное положение	Местоположение Объекта на перекрестке улиц Комсомольская и Октябрьская города Малмыжа Кировской области	 Схема местоположения Объекта

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2.	Объемно- пространственная композиция	Прямоугольный в плане двухэтажный объект с пристроем с восточной стороны.	 Объемно-пространственная композиция:

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.	Конструктивная система	Основные конструкции здания: стены и перегородки первоначального периода строительства – из глиняного кирпича на известковом растворе и деревянные.	 Условные обозначения: - стены и перегородки первоначального периода строительства - современные конструкции - заложенные проемы План 1 этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 0 10 м Условные обозначения:  - стены и перегородки первоначального периода строительства  - современные конструкции  - заложенные проемы План 2 этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов: известковая обмазка.	 Фото 1. Вид с улицы Октябрьская. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.			Общие элементы
4.1.1.		Оконный проём типа 1: лучковый оконный проём первого этажа, поставленный на карниз типа 2. Оконный проём дополненный профилированным лучковым сандриком.	 Фото 2. Оконный проём типа 1. Фотосъемка 2020 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2.		Оконный проём типа 2: лучковый оконный проём второго этажа, поставленный на профилированный карниз типа 4. Оконный проём дополнен профилированным наличником с рядом сухариков.	 Фото 3. Оконный проём типа 2. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3.		Оконный проём типа 3: лучковый оконный проем первого и второго этажей, поставленный на карниз типа 2 или типа 4.	 Фото 4. Оконный проём типа 3. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4.		Карниз типа 1: цокольный профилированный карниз	 Фото 5. Карниз типа 1. Фотосъемка 2020 г.
4.1.5.		Карниз типа 2: подоконный профилированный карниз первого этажа	 Фото 6. Карниз типа 2. Фотосъемка 2020 г.
4.1.6.		Карниз типа 3: междуэтажный профилированный карниз	 Фото 7. Карниз типа 3. Фотосъемка 2020 г.
4.1.7.		Карниз типа 4: подоконный профилированный карниз второго этажа	 Фото 8. Карниз типа 4. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8.		Карниз типа 5: ступенчатый профилированный венчающий карниз с рядом разновысотных сухариков	 Фото 9. Карниз типа 5. Фотосъемка 2020 г.
4.1.9.		Карниз типа 6: ступенчатый профилированный венчающий карниз	 Фото 10. Карниз типа 6. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10.		Пилястра типа 1: плоская пилястра, раскреповывающая карнизы типов 1, 2, 3, 4, 5, имеющая триглиф в уровне карниза типа 5.	 Фото 11. Лопатка типа 1. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.			Северный фасад
4.2.1.		Девять оконных проемов типа 1	 Фото 12. Северный фасад. Вид с ул. Комсомольская. Фотосъемка 2020 г.
4.2.2.		Одиннадцать оконных проемов типа 2	
4.2.3.		Два прямоугольных дверных проема первого этажа	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.4.		Четыре оконных проема типа 3	 Фото 13. Северный фасад. Вид с северо-востока. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.5.		Карниз типа 1	
4.2.6.		Карниз типа 2	
4.2.7.		Карниз типа 3	
4.2.8.		Карниз типа 4	
4.2.9.		Карниз типа 6	

Фото 14. Северный фасад. Вид с северо-востока.
Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.10.		Карниз типа 1	
4.2.11.		Карниз типа 2	
4.2.12.		Карниз типа 3	
4.2.13.		Карниз типа 4	
4.2.14.		Карниз типа 5	

Фото 15. Северный фасад. Вид с северо-запада.
Фотосъемка 2021 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.15.		Четыре пилястры типа 1	4.2.15.  Фото 16. Северный фасад. Вид с северо-востока. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.			Западный фасад
4.3.1.		Восемь оконных проемов типа 1	4.3.2. 
4.3.2.		Восемь оконных проемов типа 2	 4.3.1. Фото 17. Западный фасад. Вид с ул. Октябрьская. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.3.		Карниз типа 1	
4.3.4.		Карниз типа 2	
4.3.5.		Карниз типа 3	
4.3.6.		Карниз типа 4	
4.3.7.		Карниз типа 5	

Фото 18. Западный фасад. Вид с ул. Октябрьская.
Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.8.		Три пилястры типа 1	 Фото 19. Западный фасад. Вид с ул. Октябрьская. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.			Южный фасад
4.4.1.		Одиннадцать оконных проемов типа 1	
4.4.2.		Одиннадцать оконных проемов типа 2	
4.4.3.		Один оконный проём второго этажа с лучковой перемычкой и профилированным наличником	
4.4.4.		Один прямоугольный дверной проем	

Фото 20. Южный фасад. Вид с юга.
Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.5.		Один оконный проем типа 3	
4.4.6.		Карниз типа 2	
4.4.7.		Карниз типа 3	
4.4.8.		Карниз типа 4	
4.4.9.		Карниз типа 5	
4.4.10.		Карниз типа 6	
4.4.11.		Ступенчатый профилированный карниз	
4.4.12.		Ступенчатый профилированный венчающий карниз	Фото 21. Южный фасад. Вид с юго-востока. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.13.		Четыре пилястры типа 1	4.4.13. 4.4.14. 
4.4.14.		Одна плоская пилястра, фланкирующая фасад и раскреповывающая карнизы типов 2, 3, 4 и 6	

Фото 22. Южный фасад. Вид с юга.
Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.	Восточный фасад		
4.5.1.		Три оконных проема типа 1	
4.5.2.		Три оконных проема типа 2	
4.5.3.		Один узкий оконный проем второго этажа с лучковой перемычкой	
Фото 23. Восточный фасад. Вид с востока. Фотосъемка 2019 г.			


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4.		Карниз типа 1	
4.5.5.		Карниз типа 2	
4.5.6.		Карниз типа 5	

Фото 24. Восточный фасад. Вид с востока.
Фотосъемка 2019 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.7.		Карниз типа 3	
4.5.8.		Карниз типа 4	
4.5.9		Карниз типа 6	
4.5.10.		Треугольный фронтон	

Фото 25. Восточный фасад. Вид с востока.
Фотосъемка 2020 г.




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.11.		Профилированный карниз	 The photograph shows the eastern facade of a building. Three specific architectural features are highlighted with labels and arrows: 4.5.11. points to the stepped cornice at the base of the gable. 4.5.12. points to the arched window opening in the gable. 4.5.13. points to the profiled cornice at the top of the gable.
4.5.12.		Арочный оконный проем фронтона, обрамленный ступенчатым арочным наличником	
4.5.13.		Ступенчатый профилированный венчающий карниз фронтона	

Фото 26. Восточный фасад. Вид с востока.
Фотосъемка 2020 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.14.		Две пилястры типа 1	4.5.14.  Фото 27. Восточный фасад. Вид с востока. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.			Внутренние помещения
4.6.1.		Тянутые профилированные карнизы во внутренних помещениях первого этажа	 0 10 м Условные обозначения: - стены и перегородки первоначального периода строительства - современные конструкции - заложенные проемы - тянутые профилированные карнизы План первого этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 28. Тянутые профилированные карнизы во внутренних помещениях первого этажа. Фотосъемка 2020 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2.		Тянутые профилированные карнизы во внутренних помещениях второго этажа	 0 10 м Условные обозначения:  - стены и перегородки первоначального периода строительства  - современные конструкции  - заложенные проемы  - тянутые профилированные карнизы План второго этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 29. Тянутые профилированные карнизы во внутренних помещениях первого этажа. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.3.		Лучковые и клинчатые перемычки в помещениях первого этажа	 0 10 м Условные обозначения: - стены и перегородки первоначального периода строительства - современные конструкции - заложенные проемы - лучковая перемычка - клинчатая перемычка План первого этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 30. Лучковые перемычки в помещении первого этажа. Фотосъемка 2020 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.4.		Лучковые и клинчатые перемычки в помещениях второго этажа	 0 10 м Условные обозначения:  - стены и перегородки первоначального периода строительства  - современные конструкции  - заложенные проемы  - лучковая перемычка  - клинчатая перемычка План второго этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 31. Лучковая перемычка в помещении второго этажа. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.5.		Лестница с каменными ступенями, соединяющая первый и второй этажи, поручень наклонного ограждения с фигурными литыми балясинами; балюстрада, состоящая из фигурных литых балясин и поручня	 Фото 32. Лестница, соединяющая первый и второй этажи, поручень наклонного ограждения с фигурными литыми балясинами. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 33. Лестница, соединяющая первый и второй этажи, поручень наклонного ограждения с фигурными литыми балясинами; балюстрада, состоящая из фигурных литых балясин и поручня. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.6.		Конструкции и внешние декоративные элементы печей первого и второго этажей	 Условные обозначения: - стены и перегородки первоначального периода строительства - современные конструкции - заложенные проемы - конструкция печи План 1 этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 0 10 м Условные обозначения: - стены и перегородки первоначального периода строительства - современные конструкции - заложенные проемы - конструкция печи План 2 этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 34. Конструкции и декоративные элементы печи первого этажа. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 35. Конструкции и декоративные элементы печи первого этажа. Фотосъемка 2020 г.

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

**СХЕМЫ ФОТОФИКСАЦИИ
предмета охраны**

Номер схемы	Схема
1	1 этаж 

2 этаж

3

10

2

C

29

31

33

4

7,8,9

35

