

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № <u>1120</u>
от « <u>21</u> » <u>марта</u> 20 <u>24</u> г.

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

18.03.2024

№ 18

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дом, где в 1918 году находился Яранский Уком
комсомола»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где в 1918 году находился Яранский Уком комсомола», расположенного по адресу: Кировская область, Яранский район, г. Яранск, ул. Свободы, д. 14, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

регионального значения «Дом, где в 1918 году находился Яранский Уком комсомола», расположенного по адресу: Кировская область, Яранский район, г. Яранск, ул. Свободы, д. 14 (далее – Объект), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



А.Ю. Грачев



Приложение

УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от *18.03.2024* № *18*

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения**

**«Дом, где в 1918 году находился Яранский Уком комсомола», расположенного по адресу: Кировская область,
Яранский район, г. Яранск, ул. Свободы, 14**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	<p>Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где в 1918 году находился Яранский Уком комсомола» располагается вблизи перекрестка улицы Свободы и улицы Гоголя, по красной линии улицы Свободы, в городе Яранске, Яранского района, Кировской области</p>	 <p>Схема местоположения</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Одноэтажный с мезонином, прямоугольный в плане Объект	 <p data-bbox="1375 1091 2011 1161">Фото 1. Вид с юго-востока. Восточный фасад. Фото середины XX в.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	<p>Основные конструкции здания:</p> <p>капитальные стены – деревянные бревенчатые. Стены срубленные с остатком</p> <p>перекрытия деревянные балочные;</p> <p>крыша скатная, чердачная по деревянным стропилам;</p> <p>покрытие кровли: кровельным железом</p>	 <p>План первого этажа</p> <ul style="list-style-type: none">  - капитальные стены  - поздние закладки  - перерубленные проемы  - поздние конструкции

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – обшивка деревянной профилированной доской, без отделки	 <p data-bbox="1375 1110 2011 1177">Фото 2. Вид с юго-востока. Восточный фасад. Фото середины XX в.</p>




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1		Восточный фасад	
4.1.1		Пять прямоугольных оконных проемов первого этажа, обрамленных простым профилированным наличником	
4.1.2		Три прямоугольных оконных проемов мезонина, обрамленных простым профилированным наличником	
4.1.3		Две лопатки, обрамляющие углы мезонина	


Фото 3. Вид с юго-востока. Восточный фасад.
Фото середины XX в.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4		Фронтон мезонина, обшитый доской. Рисунок обшивки в виде расходящихся лучей от полукруглого проема	
4.1.5		Подшивной ступенчатый карниз мезонина	
4.1.6		Подшивной ступенчатый карниз	
4.1.7		Ступенчатый подоконный карниз	
4.1.8		Уступ цоколя	<p data-bbox="1373 1110 2011 1180">Фото 4. Вид с юго-востока. Восточный фасад. Фото середины XX в.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2		Южный фасад	
4.2.1		Местоположение восьми прямоугольных оконных проемов первого этажа	 <p data-bbox="1397 1183 1989 1251">Фото 5. Южный фасад. Вид с юго-востока. Фото 2022 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.2		Подшивной ступенчатый карниз	 <p data-bbox="1397 1110 1989 1177">Фото 6. Вид с юго-востока. Южный фасад. Фото середины XX в.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3		Западный фасад	
4.3.1		Местоположение четырех прямоугольных оконных проемов первого этажа	 <p data-bbox="1518 1182 1861 1251">Фото 7. Западный фасад. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.2.		Фронтон с прямоугольным проемом	 <p data-bbox="1391 1161 1995 1230">Фото 8. Вид с юго-запада. Западный фасад. Фото конца XIX в.</p>
4.3.3.		Подшивной ступенчатый карниз	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.		Северный фасад	
4.4.1.		Местоположение шести прямоугольных оконных проемов первого этажа	 <p data-bbox="1361 1125 2020 1193">Фото 9. Северный фасад. Вид с северо-востока. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1420 1182 1966 1219">Фото 10. Северный фасад. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1368 1118 2018 1185">Фото 11. Западный фасад. Вид с северо-запада. Фото 2022 г.</p>

* Схема фотофиксации предмета охраны приведена в приложении к предмету охраны.

Схема фотофиксации предмета охраны

