



**УПРАВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

05.07.2024

№ 36

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия  
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации  
федерального значения «Усадьба»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным обществом с ограниченной ответственностью «Асгард» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Усадьба», расположенного по адресу: Кировская область, город Слободской, улица Советская, д. 84, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Усадьба», расположенного по адресу: Кировская область, город Слободской, улица Советская, д. 84 (далее – Объект), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



А.Ю. Грачев

Приложение

УСТАНОВЛЕН

решением управления государственной  
охраны объектов культурного наследия  
Кировской области  
от 05.07.2024 № 36

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**

**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)  
народов Российской Федерации федерального значения «Усадьба»,  
расположенного по адресу: Кировская область, город Слободской, улица Советская, д. 84**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1.	Градостроительное положение	Местоположение объекта, расположенного по красной линии застройки восточной стороны улицы Советской, на перекрестке улиц Советской и Горького в г. Слободской Кировской области	 <p data-bbox="1261 1201 2157 1238">Схема местоположения объекта культурного наследия</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2.	Объемно-пространственная композиция	П-образный в плане двухэтажный с подвалом и антресольным этажом объем здания; основной объем перекрыт вальмовой крышей с центральными треугольными фронтонами по западному и восточному фасадам, боковые крылья перекрыты двухскатными крышами с треугольными фронтонами по восточному фасаду	<p data-bbox="1355 199 2056 284"><b>Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*</b></p>  <p data-bbox="1301 759 2114 884">Фото 1. Вид объекта культурного наследия с юго-запада со стороны ул. Советской. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>  <p data-bbox="1279 1291 2136 1414">Фото 2. Вид объекта культурного наследия с северо-запада с перекрестка ул. Советской и ул. Горького. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1279 762 2136 887">Фото 3. Вид объекта культурного наследия с северо-востока со стороны ул. Горького. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>
			 <p data-bbox="1279 1310 2136 1434">Фото 4. Вид объекта культурного наследия с востока со стороны дворовой территории. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.	Конструктивные решения	<p>Капитальные стены из красного полнотелого керамического кирпича;</p> <p>вальмовая крыша основного объема и двухскатные крыши треугольных фронтонов с металлическим фальцевым покрытием, тип конструкций кровли – деревянная стропильная система;</p> <p>конструкции печей из красного полнотелого керамического кирпича;</p> <p>тип материала конструкций элементов свеса карниза – деревянные свесы большого выноса и деревянные модульоны</p>	 <p>Схема плана подвала</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1489 359 1590 494"></p> <p data-bbox="1478 1117 1926 1220"> капитальные стены из красного полнотелого керамического кирпича сер. XIX в.  печи из красного полнотелого керамического кирпича сер. XIX в.</p> <p data-bbox="1534 1276 1881 1316">Схема плана 1 этажа</p>




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1496 357 1585 491"></p> <p data-bbox="1496 1107 1930 1209">■ капитальные стены из красного полнотелого керамического кирпича сер. XIX в. ■ печи из красного полнотелого керамического кирпича сер. XIX в.</p> <p data-bbox="1541 1241 1877 1279">Схема плана 2 этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1496 1193 1975 1241">капитальные стены из красного полнотелого керамического кирпича сер. XIX в.</p> <p data-bbox="1518 1265 1899 1305">Схема плана антресоли</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1420 938 1995 1023">Фото 5. Помещение подвала. Печь. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1361 1289 2040 1369">Фото 6. Помещение второго этажа. Печь. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1361 1276 2042 1364">Фото 7. Помещение первого этажа. Печь. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.	Архитектурно-художественные решения	Тип отделки фасадов объекта культурного наследия – оштукатуренная и окрашенная поверхность кирпичной кладки, штукатурный, лепной и деревянный окрашенный декор	
4.1.	Западный (главный) фасад		
4.1.1.		Трехчастная в 9 световых осях симметричная композиция основного объема фасада с пониженным по красной линии объемом входной группы в 1 ось дверного проема	 <p data-bbox="1328 1297 2078 1382">Фото 8. Западный фасад объекта культурного наследия. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2.		9 прямоугольных оконных проемов первого этажа	 <p data-bbox="1328 959 2078 1086">Фото 8. Западный фасад объекта культурного наследия. Оконные проемы, фронтон. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>
4.1.3.		9 прямоугольных оконных проемов второго этажа	
4.1.4.		Треугольный фронтон центрального ризалита с арочным оконным проемом	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5.		Профилированный междуэтажный пояс	
4.1.6.		Подоконный пояс-полочка второго этажа	<p data-bbox="1312 1099 2092 1233">Фото 9. Западный фасад объекта культурного наследия. Междуэтажный и подоконный пояса. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7.		Профилированный антаблемент, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза с профилированным поясом и деревянного венчающего карниза с деревянными модульонами	
4.1.8.		Венчающий деревянный карниз треугольного фронтона с профилированным лепным поясом и деревянными модульонами	<p data-bbox="1330 1094 2074 1219">Фото 10. Фрагмент западного фасада объекта культурного наследия. Антаблемент, карниз фронтона. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9.		Обработка поверхности стены первого этажа линейным рустом с имитацией трехчастных веерных замковых камней в осях оконных проемов	
4.1.10.		Профилированные сандрики-полочки в осях оконных проемов второго этажа на двух боковых криволинейных кронштейнах	 <p data-bbox="1267 1225 2141 1350">Фото 11. Фрагмент западного фасада объекта культурного наследия. Линейный руст, декоративное оформление окон. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11.		Выступающий цоколь	 <p data-bbox="1319 1099 2085 1225">Фото 12. Западный фасад объекта культурного наследия. Выступающий цоколь. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.	Южный фасад		
4.2.1.		Асимметричная композиция фасада в 7 световых осей	 <p data-bbox="1330 1161 2074 1246">Фото 13. Южный фасад объекта культурного наследия. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.2.		7 прямоугольных оконных проемов первого этажа	
4.2.3.		7 прямоугольных оконных проемов второго этажа	 <p data-bbox="1330 1098 2078 1230">Фото 13. Южный фасад объекта культурного наследия. Окна. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.4.		Профилированный междуэтажный пояс	 <p data-bbox="1261 1262 2152 1385">Фото 14. Фрагмент южного фасада объекта культурного наследия. Подоконный и междуэтажный пояса. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>
4.2.5.		Подоконный пояс-полочка второго этажа	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6.		Профилированный антаблемент, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза с профилированным поясом и деревянного венчающего карниза с деревянными модульонами	 <p data-bbox="1346 1262 2063 1390">Фото 14. Фрагмент южного фасада объекта культурного наследия. Антаблемент. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.7.		<p>Обработка поверхности стены первого этажа линейным рустом с имитацией трехчастных веерных замковых камней в осях оконных проемов</p>	
4.2.8.		<p>Профилированные сандрики-полочки в осях оконных проемов второго этажа на двух боковых криволинейных кронштейнах</p>	 <p>Фото 15. Южный фасад объекта культурного наследия. Линейный руст, декоративное оформление окон. Фотосъемка январь 2024 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.	Северный фасад		
4.3.1.		Композиция фасада в 5 световых осей основного объема	 <p data-bbox="1301 1129 2114 1209">Фото 16. Северный фасад объекта культурного наследия. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.2.		5 прямоугольных оконных проемов первого этажа	
4.3.3.		5 прямоугольных оконных проемов второго этажа	 <p data-bbox="1317 1098 2096 1225">Фото 16. Северный фасад объекта культурного наследия. Окна. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.4.		Профилированный междуэтажный пояс	
4.3.5.		Подоконный пояс-полочка второго этажа	<p data-bbox="1308 1083 2092 1208">Фото 16. Северный фасад объекта культурного наследия. Подоконный и междуэтажный пояса. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.6.		Профилированный антаблемент, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза с профилированным поясом и деревянного венчающего карниза с деревянными модульонами	 <p data-bbox="1290 1177 2114 1305">Фото 17. Фрагмент северного фасада объекта культурного наследия. Антаблемент. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.7.		Обработка поверхности стены первого этажа линейным рустом с имитацией трехчастных веерных замковых камней в осях оконных проемов	
4.3.8.		Профилированные сандрики-полочки в осях оконных проемов второго этажа на двух боковых криволинейных кронштейнах	<p data-bbox="1267 1106 2141 1238">Фото 16. Северный фасад объекта культурного наследия. Линейный руст, декоративное оформление окон. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.	Восточный фасад		
4.4.1.		<p>Трехчастная тяготеющая к симметричной композиция фасада в 7 световых осей центрального повышенного объема с треугольным фронтоном, 2 световые оси оконных проемов по первому этажу и 1 световую ось по второму этажу южного крыла, 3 световые оси проемов по первому этажу и 3 световые оси по второму этажу северного крыла</p>	 <p>Фото 18. Восточный фасад объекта культурного наследия. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.2.		4 прямоугольных оконных проема первого этажа основного объема	
4.4.3.		Строенный проем итальянского окна первого этажа основного объема, представленный центральным прямоугольным оконным проемом и двумя боковыми узкими прямоугольными ложными окнами	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.4.		4 прямоугольных оконных проема второго этажа основного объема	 <p data-bbox="1249 1139 2159 1270">Фото 19. Восточный фасад объекта культурного наследия. Оконные проемы. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>
4.4.5.		Строенный проем итальянского окна второго этажа основного объема, представленный центральным прямоугольным оконным проемом и двумя боковыми узкими прямоугольными оконными проемами	





№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.6.		4 прямоугольных оконных проема антресольного этажа основного объема	
4.4.7.		Строенный проем итальянского окна антресольного этажа основного объема, представленный центральным прямоугольным оконным проемом и двумя боковыми узкими прямоугольными оконными проемами	<p data-bbox="1305 1158 2101 1286">Фото 19. Восточный фасад объекта культурного наследия. Оконные проемы. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.8.		2 прямоугольных оконных проема первого этажа южного крыла	 <p data-bbox="1317 772 2085 900">Фото 20. Фрагмент восточного фасада объекта культурного наследия. Оконные проемы. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>
4.4.9.		Прямоугольный оконный проем второго этажа южного крыла	 <p data-bbox="1317 1321 2085 1442">Фото 21. Фрагмент восточного фасада объекта культурного наследия. Оконные проемы. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.10.		<p>Местоположение, прямоугольная форма трехчастного проема парадного входа северного крыла, местоположение парадного крыльца</p>	
4.4.11.		<p>Строенный проем итальянского окна второго этажа северного крыла, представленный центральным прямоугольным оконным проемом и двумя боковыми узкими прямоугольными оконными проемами</p>	<p>Фото 22. Фрагмент восточного фасада объекта культурного наследия. Оконные проемы, местоположение парадного входа и крыльца. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.12.		Треугольные фронтоны центрального объема и боковых крыльев с арочными оконными проемами	 <p data-bbox="1279 1114 2130 1241">Фото 18. Восточный фасад объекта культурного наследия. Фронтоны, подоконный и междуэтажный пояса. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>
4.4.13.		Профилированный междуэтажный пояс	
4.4.14.		Подоконный пояс-полочка второго этажа	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.15.		<p>Профилированный антаблемент южного и северного крыльев, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза с профилированным поясом и деревянного венчающего карниза с деревянными модульонами</p>	 <p>Фото 18. Восточный фасад объекта культурного наследия. Антаблемент. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.16.		Венчающий деревянный карниз основного объема с профилированным лепным поясом и деревянными модульонами	
4.4.17.		Венчающие деревянные карнизы треугольных фронтонов с профилированными лепными поясами	 <p data-bbox="1317 1098 2085 1230">Фото 23. Фрагмент восточного фасада объекта культурного наследия. Карниз. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.18.		Обработка поверхности стены первого этажа линейным рустом с имитацией трехчастных веерных замковых камней в осях оконных проемов (в осях боковых проемов итальянских окон замковые камни понижены)	
4.4.19.		Профилированные сандрики-полочки на двух боковых криволинейных кронштейнах в осях оконного проема второго этажа южного крыла и центрального оконного проема второго этажа северного крыла	

Фото 18. Восточный фасад объекта культурного наследия. Линейный руст, декоративное оформление окон. Фотосъемка январь 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.	Северный дворовый фасад южного крыла		
4.5.1.		Композиция фасада в 1 световую ось	
4.5.2.		Прямоугольный дверной проем первого этажа	<p data-bbox="1272 1321 2123 1406">Фото 24. Северный дворовый фасад южного крыла. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.3.		Профилированный междуэтажный пояс	
4.5.4.		Подоконный пояс-полочка второго этажа	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5.		Профилированный антаблемент, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза с профилированным поясом и деревянного венчающего карниза с деревянными модульонами	 <p data-bbox="1274 1300 2130 1385">Фото 24. Северный дворовый фасад южного крыла. Антаблемент. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.6.		Обработка поверхности стены первого этажа линейным рустом	 <p data-bbox="1274 1273 2130 1409">Фото 24. Северный дворовый фасад южного крыла. Линейный руст. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.	Южный дворовый фасад северного крыла		
4.6.1.		Композиция фасада без световых осей	 <p data-bbox="1256 1169 2168 1254">Фото 25. Южный дворовый фасад северного крыла. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2.		Профилированный междуэтажный пояс	
4.6.3.		Подоконный пояс-полочка второго этажа	 <p data-bbox="1279 1106 2136 1238">Фото 25. Южный дворовый фасад северного крыла. Подоконный и междуэтажный пояса. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.4.		Профилированный антаблемент, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза с профилированным поясом и деревянного венчающего карниза с деревянными модульонами	 <p>4.6.4.</p> <p>Фото 25. Южный дворовый фасад северного крыла. Антаблемент. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.5.		Обработка поверхности стены первого этажа линейным рустом	 <p data-bbox="1272 1166 2130 1300">Фото 25. Южный дворовый фасад северного крыла. Линейный руст. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.	Интерьеры		
4.7.1.		Печи из красного керамического кирпича с сохранившимися чугунными дверцами	 <p data-bbox="1525 1353 1868 1390">Схема плана 2 этажа</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1279 1249 2116 1385">Фото 26. Помещение второго этажа. Историческая печь с чугунной дверцей. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1285 1251 2123 1385">Фото 27. Помещение второго этажа. Историческая печь с чугунной дверцей. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1285 1273 2123 1407">Фото 28. Помещение второго этажа. Историческая печь с чугунной дверцей. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.2.		<p>Прямоугольные проемы коридоров первого и второго этажей – местоположение, конфигурация, габариты</p>	 <p>Схема плана 1 этажа      Схема плана 2 этажа Прямоугольные проемы коридоров</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1267 770 2141 852">Фото 29. Помещение второго этажа. Прямоугольный проем. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>  <p data-bbox="1267 1324 2141 1406">Фото 30. Помещение первого этажа. Прямоугольный проем. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.3.		Местоположение парадной лестницы в помещении лестничной клетки	 <p data-bbox="1317 1134 2092 1214">Схема плана 1 этажа      Схема плана 2 этажа Местоположение лестничной клетки</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1301 1219 2107 1345">Фото 31. Местоположение парадной лестницы в помещении лестничной клетки. Фотосъемка февраль 2024 г.</p>


Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1.	<p style="text-align: center;">Генплан</p>  <p>The map shows a street grid with 'Советская ул.' running vertically. To the west of this street are buildings 95 and 7A. To the east are buildings 10, 21, and 84. A central building complex is highlighted with a thick black outline. Points of interest are labeled: 'Т.ф.1' (near 'Аптека № 4'), 'Т.ф.2' (top left), 'Т.ф.3' (top right), 'Т.ф.4' (right), 'Т.ф.8' (left), 'Т.ф.9' (left), 'Т.ф.10' (left), 'Т.ф.11' (left), 'Т.ф.12' (bottom left), 'Т.ф.13' (bottom left), 'Т.ф.14' (bottom right), 'Т.ф.15' (bottom right), 'Т.ф.16' (top center), 'Т.ф.17' (top center), 'Т.ф.18' (right), 'Т.ф.19' (right), 'Т.ф.20' (right), 'Т.ф.23' (right), 'Т.ф.24' (right), and 'Т.ф.22,25' (right). Landmarks include 'Янтарь', 'Аптека № 4', 'Воинам Афганистана и Чечни', 'Столовая', and 'МФЦ Мои документы'. A north arrow is in the top right.</p>



Номер схемы	Схема
2.	 <p data-bbox="1097 1356 1612 1404">Схема фотофиксации подвала</p>

Номер схемы	Схема
3.	 <p data-bbox="1108 1348 1601 1388">Схема фотофиксации 1 этажа</p>

Номер схемы	Схема
4.	 <p>Схема фотофиксации 2 этажа</p>