



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 3694

от «31» августа 20 26 г.

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

25.08.2026

№ 47

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Здание Вятского реального училища, в котором в 1874 - 1875 гг. учился рабочий-революционер Халтурин Степан Николаевич», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д. 67

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Здание Вятского реального училища, в котором в 1874 - 1875 гг. учился рабочий-революционер Халтурин Степан Николаевич», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д. 67, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

федерального значения «Здание Вятского реального училища, в котором в 1874 - 1875 гг. учился рабочий-революционер Халтурин Степан Николаевич», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д. 67, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области



Н.С. Прокашева

Приложение


УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области


от 25.08.2026 № 47


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
федерального значения «Здание Вятского реального училища, в котором в 1874 - 1875 гг. учился рабочий-
революционер Халтурин Степан Николаевич», расположенного по адресу: Кировская область,
г. Киров, ул. Спасская, д. 67**


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Здание Вятского реального училища, в котором в 1874 - 1875 гг. учился рабочий-революционер Халтурин Степан Николаевич» располагается по красной линии улицы Спасской в городе Кирове Кировской области	 Схема местоположения


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Двухэтажный с подвальным этажом Г-образный в плане Объект. Крыша – скатная, вальмовая, чердачная	 План первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивные решения		
3.1		капитальные кирпичные стены периода строительства 1823 г.; капитальные кирпичные стены периода строительства 1872 – 1880 гг.; воссозданные в 2017 – 2018 гг. капитальные стены периода строительства после 1918 г.	 Капитальные кирпичные стены периода строительства 1823 г. Капитальные кирпичные стены периода строительства 1872-1880 гг. План подвального этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Капитальные кирпичные стены периода строительства 1823 г. Капитальные кирпичные стены периода строительства 1872-1880 гг. План первого этажа

№п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 воссозданные в 2017-2018 гг. капитальные стены периода строительства после 1918 г. С План второго этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.2		Коробовый свод в помещении подвального этажа	 План подвального этажа  Фото1. Коробовый свод в помещении подвального этажа. Фото 2026 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.3		Распалубка коробового свода дверного проема подвального этажа	 План подвального этажа  Фото 2. Распалубка коробового свода дверного проема подвального этажа. Фото 2026 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение		
4.1	Тип отделки фасадов	Штукатурное покрытие фасадов первого этажа	
4.2		Деревянная дощатая обшивка фасадов второго этажа	

Фото 3. Вид объекта культурного наследия с юго-востока.
Фото 2026 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3		Общие архитектурные элементы	
4.3.1		Карниз типа 1: многоступенчатый профилированный междуэтажный карниз	 Фото 4. Карниз типа 1. Фото 2026 г.
4.3.2		Фриз типа 1: Широкая лента фриза с тянутым поясом	 Фото 5. Фриз типа 1. Фото 2003 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.3		Фриз типа 2: широкая лента фриза, ограниченная снизу тянутым поясом, дополненная рустикальной аркой	 Фото 7. Фриз типа 2. Фото 2026 г.
4.3.4		Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем второго этажа, обрамленный рамочным наличником	 Фото 8. Оконный проем типа 1. Фото 2003 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.5		Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем первого этажа	 Фото 9. Оконный проем типа 2. Фото 2026 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Южный фасад		
4.4.1		Пять оконных проемов типа 1	
4.4.2		Пять оконных проемов типа 2	
4.4.3		Карниз типа 1	
4.4.4		Фриз типа 1	
4.4.5		Руст первого этажа	



Фото 10. Южный фасад. Вид с юга.
Фото 2026 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5		Восточный фасад	
4.5.1		Шесть оконных проемов типа 1	 Фото11. Восточный фасад. Вид с юго-востока. Фото 2026 г.
4.5.2		Шесть оконных проемов типа2	
4.5.3		Карниз типа 1	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6	Западный фасад		
4.6.1		Один оконный проем типа 1	
4.6.2		Один оконный проем типа 2	
4.6.3		Карниз типа 1	
4.6.4		Фриз типа 2	
4.6.5		Руст первого этажа	

Фото12. Западный фасад. Вид с юго-запада.
Фото 2026 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.6		Три оконных проема типа 1	 План первого этажа
4.6.7		Три оконных проема типа 2	
4.6.8		Карниз типа 1	 Фото 13. Вид объекта культурного наследия с северо-запада. Фото 2026 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7		Северный фасад	
4.7.1		Один оконный проем типа 1	 План первого этажа  Фото 14. Вид объекта культурного наследия с северо-запада. Фото 2026 г.
4.7.2		Два оконных проема типа 2	
4.7.3		Карниз типа 1	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.4		Карниз типа 1	 Фото15. Вид объекта культурного наследия с северо-запада. Фото 2026 г.


*Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Приложение
к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	План подвального этажа

Номер схемы	Схема
2	 План первого этажа

Номер схемы	Схема
3	 План второго этажа