



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 3760
от «30» сентября 2026 г.

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

28.09.2026

№ 74

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где в 1918-1920 гг. размещался Слободской уездный исполком Совета депутатов трудящихся», расположенного по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Рождественская, д. 90

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где в 1918-1920 гг. размещался Слободской уездный исполком Совета депутатов трудящихся», расположенного по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Рождественская, д. 90, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

регионального значения «Дом, где в 1918-1920 гг. размещался Слободской уездный исполком Совета депутатов трудящихся», расположенного по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Рождественская, д. 90, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области



Н.С. Прокашева

Приложение

УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 28.09.2016 № 74


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дом, где в 1918-1920 гг. размещался Слободской уездный исполком Совета
депутатов трудящихся», расположенного по адресу: Кировская область, г. Слободской,
ул. Рождественская, д. 90**

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где в 1918-1920 гг. размещался Слободской уездный исполком Совета депутатов трудящихся» располагается на перекрестке улиц Рождественская и А.С. Пушкина по их красным линиям в городе Слободском Слободского района Кировской области	 Илл 1. Схема местоположения объекта

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Двухэтажный с подвалом, Г-образный в плане объект. Крыша скатная, чердачная, вальмовая	 Фото 1. «Дом, где в 1918-1920 гг. размещался Слободской уездный исполком Совета депутатов трудящихся». Вид с юго-запада. Фото нач. XX в.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивное решение	Капитальные стены подвала, первого и второго этажей периода строительства середины XIX в., второй половины XIX в. – из глиняного кирпича; стропила – деревянные; покрытие кровли – листовое кровельное железо	 Условные обозначения: - капитальные стены первоначального периода строительства (середина XIX в.) - конструкции второй половины XIX в. - заложенный проем - проекции арочных перемычек Илл. 2. Капитальные стены, конструкции, перемычки и заложенные проемы на плане подвала

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения:  - капитальные стены первоначального периода строительства (середина XIX в.)  - конструкции второй половины XIX в.  - заложенный проем  - проекции арочных перемычек Илл. 3. Капитальные стены, конструкции, перемычки и заложенные проемы на плане первого этажа

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения:  - капитальные стены первоначального периода строительства (середина XIX в.)  - конструкции второй половины XIX в.  - заложенный проем  - проекции арочных перемычек Илл. 4. Капитальные стены, конструкции, перемычки и заложенные проемы на плане второго этажа

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		лучковые перемычки дверных проемов первого и второго этажей	 Фото 2. Лучковая перемычка дверных проемов первого этажа. Фото 2009 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 3. Лучковая перемычка дверного проема второго этажа. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 4. Лучковая перемычка дверного проема второго этажа. Фото 2009 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		трехцентровые арки первого и второго этажей	 Фото 5. Трехцентровая арка первого этажа. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 6. Трехцентровая арка второго этажа. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		арка подвала	 Фото 7. Арка подвала. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		чугунная наборная лестница по металлическим косоурам	 Фото 8. Чугунная наборная лестница по металлическим косоурам. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов — известковая обмазка. Цветовое решение оттенки — желтого цвета	 Фото 9. Вид с юго-запада. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1		Уступ цоколя типа 1	 Фото 10. Уступ цоколя типа 1. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2		Межэтажный карниз типа 1: кирпичный ступенчатый профилированный карниз, разделяющий первый и второй этажи	 Фото 11. Межэтажный карниз типа 1. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3		Подоконный карниз типа 1: кирпичный подоконный карниз второго этажа	 Фото 12. Подоконный карниз типа 1. Фото 2025 г.


№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4		Венчающий карниз типа 1: карниз, венчающий фасад и состоящий из кирпичного ступенчатого карниза и деревянного ступенчатого подшивного карниза, поддерживаемого деревянными дентикулами	 Фото 13. Венчающий карниз типа 1. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5		Руст типа 1: горизонтальный руст первого этажа	 Фото 14. Руст типа 1. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6		Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем первого этажа, поставленный на профилированную кирпичную подоконную доску и украшенный замковым камнем. Тип заполнения оконного проема	 Фото 15. Оконный проем типа 1. Фото нач. XX в.


№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 16. Профилированная кирпичная подоконная доска оконного проема типа 1. Фото 2008 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7		Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем второго этажа, поставленный на подоконный карниз. Оконный проем дополнен ступенчатым сандриком на фигурных консолях. Тип заполнения оконного проема	 Фото 17. Оконный проем типа 2. Фото нач. XX в.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8		Оконный проем типа 3: прямоугольный оконный проем подвала. Тип заполнения оконного проема	 Фото 18. Оконный проем типа 3. Фото нач. XX в.  Илл. 5. Схема заполнения оконного проема типа 3.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Южный фасад		
4.2.1		Уступ цоколя типа 1	
4.2.2		Межэтажный карниз типа 1	
4.2.3		Подоконный карниз типа 1	
4.2.4		Венчающий карниз типа 1	


Фото 19. Вид с юго-запада. Южный фасад.
Фото нач. XX в.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.5		Семь оконных проемов типа 2	 Фото 20. Вид с юго-запада. Южный фасад. Фото нач. XX в.
4.2.6		Два ложных оконных проема типа 1	
4.2.7		Семь оконных проемов типа 1	

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.8		Две прямоугольные ниши с квадратными продухами	 Фото 21. Вид с юго-запада. Южный фасад. Фото нач. XX в.
4.2.9		Семь оконных проемов типа 3	
4.2.10		Два ложных оконных проема типа 2	
4.2.11		Руст типа 1	

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3		Западный фасад	
4.3.1		Уступ цоколя типа 1	
4.3.2		Межэтажный карниз типа 1	
4.3.3		Подоконный карниз типа 1	
4.3.4		Венчающий карниз типа 1	

Фото 22. Вид с юго-запада
Фото нач. XX в.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.5		Одиннадцать прямоугольных ниш с квадратными проемами	 Фото 23. Вид с юго-запада. Фото нач. XX в.
4.3.6		Одиннадцать оконных проемов типа 1	
4.3.7		Двенадцать оконных проемов типа 2	
4.3.8		Один прямоугольный дверной проем первого этажа, дополненный замковым камнем	

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 24. Замковый камень над прямоугольным дверным проемом первого этажа. Фото 2025 г.


№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.9		Руст типа 1	 Фото 25. Вид с юго-запада. Фото нач. XX в.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.10		Металлический навес над крыльцом с декоративным оформлением фронтона, поддерживаемый двумя фигурными столбами, металлические фигурные решетки	 4.3.10 4.3.11
4.3.11		Заполнение прямоугольного дверного проема первого этажа	

Фото 26. Вид с юго-запада.
Фото нач. XX в.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Северный фасад		
4.4.1		Уступ цоколя типа 1	
4.4.2		Межэтажный карниз типа 1	
4.4.3		Подоконный карниз типа 1	
4.4.4		Венчающий карниз типа 1	
			Фото 27. Северный фасад. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 28. Северный фасад. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.6		Три оконных проема типа 1	
4.4.7		Четыре оконных проема типа 2	
4.4.8		Один прямоугольный дверной проем первого этажа	
4.4.9		Две прямоугольные ниши с квадратными продухами	
			Фото 29. Северный фасад. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.10		Руст типа 1	4.4.10  Фото 30, 31. Северный фасад. Фото 2025 г.




№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.11		Один заложенный прямоугольный проем первого этажа с клинчатой перемычкой	
4.4.12		Один заложенный прямоугольный проем второго этажа с клинчатой перемычкой	
4.4.13		Один лучковый оконный проем подвала	

Фото 32. Северный фасад.
Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 33. Лучковый оконный проем подвала. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Восточный фасад		
4.5.1		Уступ цоколя типа 1	
4.5.2		Межэтажный карниз типа 1	
4.5.3		Подоконный карниз типа 1	
4.5.4		Венчающий карниз типа 1	
			Фото 34. Восточный фасад. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5		Шесть оконных проемов типа 1	
4.5.6		Два ложных оконных проема типа 1	
4.5.7		Семь оконных проема типа 2	
4.5.8		Один ложный оконный проем типа 2	
4.5.9		Четыре прямоугольные ниши с квадратными продухами	
			Фото 35. Восточный фасад. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.10		Один лучковый дверной проем подвала	 4.5.10 4.5.11 Фото 36. Восточный фасад. Фото 2025 г.
4.5.11		Руст типа 1	 Фото 37. Лучковый дверной проем подвала. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6		Внутренние помещения	
4.6.1		Заполнение дверного проема типа 1: прямоугольное, состоящее из двух двухстворчатых филенчатых дверных полотен с фрамугами. Заполнение декорировано пилястрами, рамками и пояском в виде шляпок гвоздиков. Дверные полотна и фрамуги обрамлены профилированными наличниками	 Фото 38. Заполнение дверного проема типа 1. Фото 2005 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 39. Фрамуги заполнения дверного проема типа 1. Фото 2009 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2		Заполнение дверного проема типа 2: прямоугольное, двухстворчатое, филенчатое. Дверной проем, с одной стороны, обрамлен ступенчатым профилированным наличником	 Фото 40. Заполнение дверного проема типа 2. Фото 2009 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.3		Заполнение дверного проема типа 3: прямоугольное, двухстворчатое, филенчатое. Дверной проем, с одной стороны, обрамлен ступенчатым профилированным наличником	 Фото 41. Заполнение дверного проема типа 3. Фото 2008 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 42. Заполнение дверного проема типа 3. Обрамление ступенчатым профилированным наличником. Фото 2008 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.4		Заполнение дверного проема типа 4: прямоугольное, двухстворчатое, филенчатое. Дверной проем обрамлен ступенчатым профилированным наличником	 Фото 43. Заполнение дверного проема типа 4. Фото 2009 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.5		Стенной шкаф типа 1: прямоугольная стенная ниша первого этажа с заполнением в виде прямоугольной одностворчатой филенчатой двери. Стенной шкаф обрамлен профилированным наличником	 Фото 44. Стенной шкаф типа 1. Фото 2009 г.


№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.6		Стенной шкаф типа 2: прямоугольная стенная ниша первого этажа с заполнением в виде прямоугольных двухстворчатых филенчатых дверей. Стенной шкаф обрамлен профилированным наличником	 Фото 45. Стенной шкаф типа 2. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.7		Стенной шкаф типа 3: прямоугольная стенная ниша второго этажа с заполнением в виде прямоугольных двухстворчатых филенчатых дверей. Стенной шкаф обрамлен профилированным наличником	 Фото 46. Стенной шкаф типа 3. Фото 2025 г.


№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.8		Стенной шкаф типа 4: прямоугольная стенная ниша второго этажа с заполнением в виде прямоугольных двухстворчатых филенчатых дверей. Стенной шкаф обрамлен профилированным наличником	 Фото 47. Стенной шкаф типа 4. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.9		Стенной шкаф типа 5: прямоугольная стенная ниша второго этажа с заполнением в виде прямоугольной одностворчатой двери, обитой металлом. Стенной шкаф обрамлен профилированным наличником	 Фото 48. Стенной шкаф типа 5. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения: - первоначальный период строительства - сер. XIX в. - конструкции второй половины XIX в. - заложенный проём - проекции арочных перемычек - проекции штукатурных карнизов Илл. 6. Схема расположения дверных проемов и стенных шкафов на плане первого этажа

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 0 10 м Условные обозначения: ■ первоначальный период строительства - сер. XIX в. ▨ конструкции второй половины XIX в. ▤ заложенный проём --- проекции арочных перемычек ----- проекции штукатурных карнизов Илл. 7. Схема расположения дверных проемов и стеновых шкафов на плане второго этажа

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.10		Подоконные доски типа 1: деревянные ступенчатые подоконники оконных проемов первого и второго этажей	 Фото 49. Профиль подоконной доски типа 1. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.11		Лестница типа 1: чугунная наборная трехмаршевая лестница по металлическим косоурам, украшенная рядом чередующихся узорчатых медальонов и фигурных филенок, с узорчатыми площадками, узорчатыми ступенями, фигурными балясинами, фигурными угловыми столбиками и деревянным профилированным поручнем	 Фото 50. Лестница типа 1. Узорчатые ступени и площадки. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 51. Лестница типа 1. Узорчатые ступени и площадки. фигурные балясины, фигурные угловые столбики. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 52. Лестница типа 1. Профиль деревянного поручня. Фото 2025 г.


№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 53. Лестница типа 1. Металлические косоуры, украшенные рядом чередующихся узорчатых медальонов и фигурных филенок. Фото 2025 г.


№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.12		Многоступенчатый карниз типа 1: тянутый профилированный многоступенчатый карниз первого и второго этажей	 Фото 54. Многоступенчатый карниз типа 1. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.13		Многоступенчатый карниз типа 2: тянутый профилированный многоступенчатый карниз первого этажа	 Фото 55. Многоступенчатый карниз типа 2. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.14		Многоступенчатый карниз типа 3: тянутый профилированный карниз второго этажа	 Фото 56. Многоступенчатый карниз типа 3. Фото 2009 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.15		Два останова	 Фото 57. Останов. Фото 2009 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения: первоначальный период строительства - сер. XIX в. конструкции второй половины XIX в. заложенный проём проекции арочных перемычек проекции плитчатых карнизов Илл. 8. Схема расположения карнизов на плане первого этажа

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения: ■ первоначальный период строительства - сер. XIX в. ▨ конструкции второй половины XIX в. ▧ заложный профм --- проекция арочных перемычек проекция штукатурных карнизов Илл .9. Схема расположения карнизов на плане второго этажа

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.16		Обрамление трехцентровой арки первого этажа в виде тянутого профилированного наличника	 Фото 58. Обрамление трехцентровой арки первого этажа в виде тянутого профилированного наличника. Фото 2025 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 59. Обрамление трехцентровой арки первого этажа в виде тянутого профилированного наличника. Фото 2009 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.17		Обрамление трехцентровой арки второго этажа в виде тянутого профилированного наличника	 Фото 60. Обрамление трехцентровой арки второго этажа в виде тянутого профилированного наличника. Фото 2025 г.


№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 61. Обрамление трехцентровой арки второго этажа в виде тянутого профилированного наличника. Фото 2009 г.

№ п/о	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7		Крыльцо	
4.7.1		Чугунные узорчатые плиты крыльца	 Фото 62. Чугунные узорчатые плиты крыльца. Фото 2009 г.


* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Приложение
к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где в 1918-1920 гг. размещался Слободской уездный исполком Совета депутатов трудящихся», расположенного по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Рождественская, д. 90

№ п/п	Схема
1	 Условные обозначения:  - точка и направление фотофиксации Илл. 1. Схема фотофиксации на плане подвала

№ п/п	Схема
2	27,29,31 < Условные обозначения:  - точка и направление фотофиксации Илл. 2. Схема фотофиксации на плане первого этажа

№ п/п	Схема
3	 Условные обозначения:  - точка и направление фотофиксации Илл. 3. Схема фотофиксации на плане второго этажа