

**МИНИСТЕРСТВО ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от «04» июля 2024 года № 30-88

г. Пенза

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Бывшая женская гимназия (ныне -
медицинское училище)», расположенного по адресу: Пензенская
область, г. Кузнецк, ул. Ленина, дом 236**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями), приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь Положением о Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 03.03.2023 № 131-пП «Об утверждении Положения о Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области» (с последующими изменениями), на основании проекта предмета охраны объекта культурного наследия, подготовленного обществом с ограниченной ответственностью научно-производственным центром «Цера»,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Бывшая женская гимназия (ныне - медицинское училище)», расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Ленина, дом 236.

2. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Министерства по охране памятников истории и культуры

Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'А.А. Понякин', written over a light gray grid background.

А.А. Понякин

Приложение
утверждено приказом Министерства
по охране памятников истории и
культуры Пензенской области
от «04» июля 2024 № 30-88

**Предмет охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Бывшая женская гимназия (ныне -
медицинское училище)», расположенного по адресу: Пензенская
область, г. Кузнецк, ул. Ленина, дом 236**

Местоположение и градостроительные характеристики:

- Местоположение и роль объекта в композиционно-планировочной структуре ул. Ленина и ул. Комсомольская, г. Кузнецк, Пензенской области;
- Исторические видовые раскрытия с ул. Комсомольская и ул. Ленина г. Кузнецк;
- Существующие высотные и силуэтные характеристики здания.

Элементы объемно-планировочной и объемно-пространственной структуры:

- Сложная конфигурация в плане, состоящая из нескольких прямоугольных объемов, двухэтажное здание, включая высотные отметки по венчающим карнизам, межэтажным поясам;
- Конфигурация крыши, характер кровельного покрытия (листовой металл на фальцевом соединении), в том числе высотные отметки по конькам.

Элементы архитектурно-художественного и композиционного решения:

- Архитектурно-художественное решение лицевых фасадов по ул. Ленина и ул. Комсомольская, г. Кузнецк, Пензенской области;
- Материал отделки - обожженный кирпич;
- Материал отделки цоколя – плиты (гранит?);
- Двухэтажное здание, включая высотные отметки по венчающим карнизам, межэтажным поясам;
- Композиционное построение, исторические габариты оконных проемов;
- Конфигурация крыши, характер кровельного покрытия (листовой металл на фальцевом соединении), в том числе высотные отметки по конькам;

- Руст на центральной части фасада образован длинными, тянущимися от окна до окна горизонтальными накладками и накладками, имитирующими лучковые арки над сдвоенными окнами; руст на ризалитах и скошенном углу имитирует кладку из квадр;
- Боковые ризалиты на уровне второго этажа выделены расположенными по краю лопатками, расчлененными на отдельные накладки прямоугольные, а над карнизом фронтонами с полукруглым центром и горизонтальными плечами. Над скошенным углом расположен треугольный аттик, с декоративным полуциркульным фронтоном;
- Историческое местоположение (вторая половина XIX века) конфигурация и габариты оконных заполнений (прямоугольные, с клинчатой перемычкой);
- Историческое заполнение оконных проемов – материал (дерево), Исторический рисунок расстекловки;
- Исторический дверной проем – местоположение, конфигурация;
- Историческое заполнение дверного проема – конструкция, материал (дерево), цвет, габариты, оформление;
- Оформление окон: многоступенчатые наличники и замковый камень, в ризалитах – прямолинейный профилированный сандрик над спаренными окнами;
- Межэтажный многоступенчатый карниз;
- Многоступенчатый венчающий карниз.

Объем, часть фасада выходящего на ул. Комсомольская:

- Архитектурно-художественное решение части лицевого фасада ориентированного на ул. Комсомольская, г. Кузнецк, Пензенской области;
- Материал и характер отделки – обожженный кирпич;
- Исторический дверной проем – местоположение, конфигурация (с лучковой перемычкой);
- Историческое заполнение дверного проема – конструкция, материал (дерево), цвет, габариты, оформление;
- Историческое местоположение (вторая половина XIX века) конфигурация и габариты оконных заполнений (с лучковой перемычкой, с клинчатой перемычкой);
- Историческое заполнение оконных проемов – материал (дерево), рисунок расстекловки;

- Оформление окон: в уровне первого этажа наличники с сандриками, повторяющими кладку межэтажного пояса, открытые металлом; в уровне второго этажа обрамление окон представляет собой руст и сандрики открытые металлом;
- Межэтажный пояс многоступенчатый с дентикулами (сухариками);
- Пилястры, различные по образу.

Дворовые фасады:


- Высотные отметки венчающих карнизов;
- Конфигурация крыши;
- Историческое местоположение (вторая половина XIX века) конфигурация и габариты оконных и дверных заполнений (с лучковой перемычкой, с клинчатой перемычкой).


Декоративно-художественная отделка интерьеров:

- Оформление стен лестничной клетки – профилированные тяги;
- Холл второго этажа: оформление потолка – профилированные тяги, лепная розетка, в стенах порталы с полуциркулярным завершением, обрамленные профилированными тягами;
- Оформление потолка актового зала: профилированные тяги.


Элементы конструктивного решения:

- Капитальные стены на момент завершения строительства (вторая половина XIX века.) из глиняного обожжённого кирпича на известково-песчаном растворе;
- Крыша сложной формы, скатная;
- Кованная двухмаршевая лестница: гладкая проступь, подступенок с растительным орнаментом по всей длине, лестничные металлические ограждения из стоек в виде закрученного жгута, и стоек с растительным орнаментом, деревянные перила, с нижней стороны пролетов и площадки – гирьки;
- Кованная лестница, на косоурах и чугунных столбах, с закрученными ступенями по оси чугунного столба, рельефная проступь с геометрическим рисунком, подступенок с растительным орнаментом по всей длине, лестничные металлические ограждения из стоек в виде усложненного закрученного жгута, и стоек с растительным орнаментом, деревянные перила.

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
<p>Местоположение и градостроительные характеристики:</p>		<p>Местоположение и роль объекта в композиционно-планировочной структуре ул. Ленина и ул. Комсомольская, г. Кузнецк, Пензенской области; Исторические видовые раскрытия с ул. Комсомольская и ул. Ленина г. Кузнецк; Существующие высотные и силуэтные характеристики здания;</p>
<p>Элементы объемно-планировочной и объемно-пространственной структуры:</p>	 	<p>Сложная конфигурация в плане, состоящая из нескольких прямоугольных объемов, двухэтажное здание, включая высотные отметки по венчающим карнизам, межэтажным поясам;</p> <p>Конфигурация крыши, характер кровельного покрытия (листовой металл на фальцевом соединении), в том числе высотные отметки по конькам.</p>

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
		
<p>Элементы архитектурно-художественного и композиционного решения:</p>		<p>Архитектурно-художественное решение лицевых фасадов по ул. Ленина и ул. Комсомольская, г. Кузнецк, Пензенской области;</p> <p>Материал отделки - обожженный кирпич; материал отделки цоколя – плиты (гранит?);</p> <p>Двухэтажное здание, включая высотные отметки по венчающим карнизам, межэтажным поясам; композиционное построение,</p>

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
		<p>исторические габариты оконных проемов;</p> <p>Конфигурация крыши, характер кровельного покрытия (листовой металл на фальцевом соединении), в том числе высотные отметки по конькам;</p> <p>Руст на центральной части фасада образован длинными, тянущимися от окна до окна горизонтальными накладками и накладками, имитирующими лучковые арки над сдвоенными окнами;</p> <p>Руст на ризалитах и скошенном углу имитирует кладку из квадр;</p> <p>Боковые ризалиты на уровне второго этажа выделены расположенными по краю лопатками, расчлененными на отдельные накладки прямоугольные, а над карнизом фронтонами с полукруглым</p>


Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
		<p>центром и горизонтальными плечами. Над скошенным углом расположен треугольный аттик, с декоративным полуциркульным фронтоном;</p> <p>Историческое местоположение (вторая половина XIX века) конфигурация и габариты оконных заполнений (прямоугольные, с клинчатой перемычкой);</p> <p>Историческое заполнение оконных проемов – материал (дерево), исторический рисунок расстекловки;</p>


Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
		<p>Исторические дверные проемы – местоположение, конфигурация;</p> <p>Историческое заполнение дверных проемов – конструкция, материал (дерево), цвет, габариты, оформление;</p> <p>Оформление окон: многоступенчатые наличники и замковый камень, в ризалитах – прямолинейный профилированный сандрик над спаренными окнами;</p> <p>Межэтажный многоступенчатый карниз;</p>


Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
		<p>Многоступенчатый венчающий карниз.</p>
		<p>Архитектурно-художественное решение части лицевого фасада, ориентированного на ул. Комсомольская, г. Кузнецк, Пензенской области;</p> <p>Материал и характер отделки – обожженный кирпич;</p>



Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
	 	<p>Исторический дверной проем – местоположение, конфигурация (с лучковой перемычкой);</p> <p>Историческое заполнение дверного проема – конструкция, материал (дерево), цвет, габариты, оформление;</p> <p>Историческое местоположение (вторая половина XIX века) конфигурация и габариты оконных заполнений (с лучковой перемычкой, с клинчатой перемычкой);</p> <p>Историческое заполнение оконных проемов – материал (дерево), рисунок расстекловки;</p> <p>Оформление окон: в уровне первого этажа наличники с сандриками, повторяющими кладку межэтажного пояса, открытые металлом; в уровне второго этажа обрамление окон</p>

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
		<p>представляет собой руст и сандрики открытые металлом;</p> <p>Межэтажный пояс многоступенчатый с дентикулами (сухариками);</p> <p>Многоступенчатый венчающий карниз;</p> <p>Пилястры, различные по образу.</p>


Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
		

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
		<p>Дворовые фасады: высотные отметки венчающих карнизов;</p> <p>Конфигурация крыши;</p> <p>Историческое местоположение (вторая половина XIX века) конфигурация и габариты оконных и дверных заполнений (с лучковой перемычкой, с клинчатой перемычкой).</p>

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p>		<p>Оформление стен лестничной клетки – профилированные тяги;</p> <p>Холл второго этажа: оформление потолка – профилированные тяги, лепная розетка, в стенах порталы с полуциркульным завершением, обрамленные профилированными тягами;</p>

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
		<p>Оформление потолка актового зала: профилированные тяги.</p>
<p>Элементы конструктивного решения:</p>		<p>Капитальные стены на момент завершения строительства (вторая половина XIX века.) из глиняного обожжённого кирпича на известково-песчаном растворе;</p> <p>Крыша сложной формы, скатная;</p> <p>Кованная двухмаршевая лестница: гладкая проступь, подступенок с растительным орнаментом по всей длине, лестничные металлические</p>

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
	 <p>The first photograph shows a string of lights hanging from the ceiling in a room with a white wall and a doorway. The second photograph shows a close-up of a wooden handrail and an ornate metal balustrade with circular patterns. The third photograph shows a decorative metal railing with a semi-circular top and ornate balusters, positioned near a window with a plant.</p>	<p>ограждения из стоек в виде закрученного жгута, и стоек с растительным орнаментом, деревянные перила, с нижней стороны пролетов и площадки – гирьки.</p>

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Описание предмета охраны
	 <p>The image block contains four separate photographs of a staircase. The top photo shows a long view of the staircase with a prominent cast-iron column and a decorative railing. The second row contains two side-by-side photos: the left one shows the staircase from a lower angle, and the right one shows a close-up of the railing's intricate design. The third photo shows the staircase from a different perspective, highlighting the wooden handrails. The bottom photo is a close-up of the staircase steps and the railing's base.</p>	<p>Кованная лестница, на косоурах и чугунных столбах, с закрученными ступенями по оси чугунного столба, рельефная проступь с геометрическим рисунком, подступенок с растительным орнаментом по всей длине, лестничные металлические ограждения из стоек в виде усложненного закрученного жгута, и стоек с растительным орнаментом, деревянные перила.</p>