



## **КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.02.2024 № 275

г. Ростов-на-Дону

**О внесении изменения в постановление  
комитета по охране объектов культурного наследия  
Ростовской области от 28.01.2020 № 20/01-01/448**

В целях приведения нормативного правового акта комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области в соответствие с действующим законодательством комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области **постановляет**:

1. Внести в постановление комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области от 28.01.2020 № 20/01-01/448 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Государственного цирка, 1957 г., арх. Г.А. Петров, А.В. Барулин» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 45/72, ул. М. Горького, литер А» изменение, изложив его в редакции:

## **КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.01.2020 № 20/01-01/448

г. Ростов-на-Дону

**Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)  
«Здание Государственного цирка», расположенного по адресу:  
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, зд. 45/72**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства

культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28, комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области постановляет:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Здание Государственного цирка» (регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 611410090560005), расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, зд. 45/72, согласно приложению.

2. Принять к сведению, что объект культурного наследия регионального значения (памятник) «Здание Государственного цирка» имеет:

2.1 Адрес в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, зд. 45/72.

2.2. Адрес в соответствии с постановлением Главы Администрации Ростовской области от 09.10.1998 № 411 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры г. Ростова-на-Дону и мерах по их охране»: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский/ул. М. Горького, д. 45/72, литер А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области – начальника отдела охраны объектов культурного наследия Коробову И.В.



Председатель комитета  
по охране объектов культурного  
наследия Ростовской области




И.В. Грунский



Приложение  
к постановлению  
комитета по охране объектов  
культурного наследия  
Ростовской области  
от 28.01.2020 № 20/01-01/448

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**  
объекта культурного наследия регионального значения  
(памятника) «Здание Государственного цирка», расположенного по адресу:  
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, зд. 45/72

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Здание Государственного цирка», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, зд. 45/72 (далее - объекта культурного наследия), являются:


№ п/п	Состав предмета охраны объекта культурного наследия	Особенности объекта культурного наследия, составляющие предмет охраны
1	2	3
1.	<p>Местоположение и градостроительные характеристики объекта культурного наследия, участвующего в формировании фронта застройки Буденновского проспекта и улицы Максима Горького, его роль в композиционно-планировочной структуре квартала и домовладения (в границах 1957 г.);</p>	  <p>Общий вид объекта культурного наследия (вид с северо-востока на юго-запад)</p>
2.	<p>Объемно-пространственная композиция двухпятиэтажного с подвалом объекта культурного наследия 1906-1957 гг., включая высотные отметки по венчающим карнизам; Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия 1906 – 1957 гг. в пределах капитальных стен и опор, перегородок, плоских и сводчатых перекрытий;</p>	 <p>План подвала</p>

1	2	3
	<p>Капитальные стены, колонны и перекрытия 1906 – 1957 гг., включая своды «Монье» в подвале, двойной купол зрительного зала, перегородки зрительской зоны 1957 г., их конструкция и материал;</p>	 <p>План 1 этажа</p>  <p>План антресоли 1 этажа, совмещенный с 2 этажом</p>  <p>План антресоли 2 этажа, совмещенный с 3 этажом</p>



1	2	3
		 <p>План 4 этажа</p>  <p>План 5 этажа</p>
3.	<p>Многоуровневая крыша объекта культурного наследия (двускатная над основным объемом, плоская и двускатная над объемом западной пристройки) 1957-1965 гг. XX века, ее конструкция, конфигурация, материал, характер кровельного покрытия, высотные отметки по конькам, фрагмент брандмауэрной стены в восточной части крыши, слуховые окна, вентиляционная башенка над центральной частью купола;</p>	 <p>Общий вид кровли объекта культурного наследия, вид с северо-востока, 2018 г.</p>


1	2	3
		 A black and white photograph showing a long, low-profile building with a flat roof. The roof surface appears relatively smooth but shows signs of aging and wear. In the foreground, there is a paved area with some scattered debris or small objects.
		<p>общий вид кровли объекта культурного наследия (с севера на юг), 2023 г.</p>  A black and white photograph focusing on a section of the roof's edge. The roof is made of metal tiles and slopes downwards. The building's facade below is visible, featuring a series of windows and decorative architectural elements.
		<p>западный фрагмент северного ската кровли, 2023 г.</p>  A black and white photograph showing another section of the roof's edge. This view highlights a row of prominent white columns supporting the roof structure. The roof itself is covered in metal tiles.


Восточный фрагмент северного ската  
кровли, 2023 г.


1	2	3
		
		<p>Стропильная система в восточной части объекта культурного наследия, 2023 г.</p> 


Стропильная система в центральной части объекта культурного наследия, 2023 г.


1	2	3
4.	<p>Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление главного, восточного фасада объекта культурного наследия 1957 г., выполненное в неоклассическом стиле, в том числе: местоположение, форма, размеры и оформление оконных и дверных проемов и ниш; выступающий массивный цоколь; мелкий руст простенков проемов первого этажа; прямоугольные и круглые в сечении колонны композитного ордера, flankирующие фасад; порталы парадных входов, оформленные декоративными сандриками и профилированными наличниками дверных проемов; профилированная междуэтажная тяга в уровне перекрытия первого этажа; небольшие французские балкончики и витражи балконных дверей с арочными фрамугами второго этажа; узкие профилированные наличники обрамления балконных дверей; скульптуры цирковых артистов, установленные на небольших пьедесталах в нишах с арочным завершением в уровне второго</p>	 <p>Общий вид главного фасада объекта культурного наследия</p>  <p>Многофигурное скульптурное изображение на фронтона «Наездница с фанfareистами»</p>  <p>Фрагмент декора (капитель круглой колонны, антаблемент и фронтон)</p>

1	2	3
	<p>этажа; небольшие круглые окна, соосные с нишами и балконными дверьми второго этажа; лепные композиции фриза, включающие: декоративные вставки, розетки и гирлянды растительно-ленточного плетения; плакетку с надписью «ЦИРК», набранную заглавными буквами; венчающий карниз с сухариками; двойной ряд крупных сухариков и мелкой порезки в оформлении фронтона главного фасада; многофигурное аллегорическое изображение артистов цирка «Наездница с фанfareистами», расположенное на фронтоне главного фасада, выполненное из металлического листа методом выколотки, установленное на металлическом каркасе;</p>	 <p>Фрагмент декора (капитель пилястры)</p>  <p>Левая полукруглая арочная ниша в уровне второго этажа с профицированными узкими наличниками и скульптурой цирковой артистки, установленной на небольшом пьедестале в середине ниши</p>

1	2	3
		 A black and white photograph showing a statue of a man, likely a circus artist, standing on a small pedestal inside a semi-circular niche. The niche is framed by two thin vertical columns and has a decorative cornice. The statue is dark and appears to be made of stone or bronze.
		 A black and white photograph of a building's exterior. It features a French balcony with ornate railings above a window with multiple panes. Above the balcony is a circular window. The building has a light-colored, possibly stucco, finish with some architectural details visible.


1	2	3
		
		<p>Фрагмент фасада с одной из трех главных входных групп</p> 
	<p>Композиционное решение и архитектурно- художественное оформление северного фасада 1957 г.,</p>	

1	2	3
	<p>выполненное в неоклассическом стиле, в том числе: местоположение, форма, размеры и оформление оконных и дверных проемов, ниш прямоугольной формы; выступающий массивный цоколь; ритм крупных пиластр композитного ордера; тройные блокированные оконные проемы первого, второго и третьего этажа, оформленные небольшими пиластрами, полуциркульными архивольтами и французскими балкончиками; полуциркульные арочные окна двухэтажной пристройки; штукатурные наличники окон третьего этажа, дополненными в нижней части подоконными тягами на небольших декоративных кронштейнах; штукатурные треугольные сандрики над окнами третьего этажа; штукатурные венчающие карнизы различного профиля; межэтажный карниз в западной части фасада, в уровне перекрытия антресоли первого этажа;</p>	 <p>Общий вид северного фасада объекта культурного наследия</p>  <p>Фрагмент северного фасада объекта культурного наследия (западная часть)</p>  <p>Фрагмент северного фасада объекта культурного наследия (центральная часть)</p>

1	2	3
		 <p>Фрагмент северного фасада объекта культурного наследия (восточная часть)</p>  <p>Входная группа северного фасада (зрительская)</p>

1	2	3
		
6.	<p>Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление южного фасада 1957 г., выполненное в неоклассическом стиле, в том числе: местоположение, форма, размеры и оформление оконных проемов, ниш; выступающий массивный цоколь; ниши круглой и прямо-угольной формы; ритм крупных пилястр композитного ордера; тройные блокированные оконные проемы первого, второго и третьего этажа, оформленные небольшими</p>	 <p>Фрагмент южного фасада (западная часть)</p>

1	2	3
	<p>пилястрами, полуциркульными архивольтами и французскими балкончиками; полуциркульные арочные окна двухэтажной пристройки; штукатурные наличники окон третьего этажа, дополненные в нижней части подоконными тягами на небольших декоративных кронштейнах; штукатурные треугольные сандрики над окнами третьего этажа; местоположение, форма, размеры и оформление дверных проемов в восточной части фасада; штукатурные венчающие карнизы различного профиля; межэтажный карниз в западной части фасада, в уровне перекрытия антресоли первого этажа;</p>	
		<p>Фрагмент южного фасада (центральная часть)</p> 
		<p>Фрагмент южного фасада (центральная часть)</p> 
		<p>Фрагмент южного фасада (центральная часть)</p>

1	2	3
		
		
		

Фрагмент южного фасада (центральная часть)


Фрагмент южного фасада  
(центральная часть)



Фрагмент южного фасада  
(восточная часть)



1	2	3
		
		<p>Фрагмент южного фасада (восточная часть)</p> 
		<p>Фрагмент южного фасада (входная группа в восточной части)</p> 

Фрагмент западного фасада  
(северная часть)

1	2	3
		 <p>Фрагмент западного фасада (центральная часть)</p>
		 <p>Фрагмент западного фасада (южная часть)</p>
5.	Материал и характер отделки фасадных поверхностей 1957 г., в том числе рустованная отделка	 <p>Фрагмент западного фасада (южная часть)</p>


1	2	3
	<p>пилястр, простенков между ними в уровне первого этажа на восточном, частично - южном и частично северном фасадах; северного фасада двухэтажной пристройки;</p>	 <p>Фрагмент рустованной отделки восточного фасада и северо-восточного угла объекта культурного наследия</p>  <p>Фрагмент рустованной отделки южного фасада</p>

1	2	3
		 <p>Фрагмент рустованной отделки северного фасада (двуухэтажный объем)</p>
6.	Колористическое решение фасадов 1957 г.;	 <p>Колористическое решение (на примере главного, восточного, фасада объекта культурного наследия)</p>  <p>Колористическое решение (на примере северного фасада объекта культурного наследия)</p>


1	2	3
		 <p>Главный фасад Ростовского цирка, 1959 г. Т. Бакман, Открытка изд. Ростовглавкнига, "Филателия", 19/III-1960 г.</p>
7.	<p>Лестницы 1957 г., ведущие с уровня подвала до пятого этажа, расположенные в зрительской и служебной зонах, их местоположение, конструкция, конфигурация и декоративное оформление (металлическое ограждение разного рисунка, отделка ступеней и площадок в технике терракото, облицовка метлахской плиткой отдельных межэтажных площадок, резные деревянные поручни различного профиля, штукатурные тяги по косоурам и тянутый штукатурный потолочный карниз);</p>	 <p>Внутреннее убранство лестницы в зрительской зоне со стороны южного фасада</p>

1	2	3
		
		<p>Внутреннее убранство лестницы в зрительской зоне со стороны южного фасада</p>  <p>Внутреннее убранство лестницы в зрительской зоне со стороны южного фасада</p>

1	2	3
		
		<p>Внутреннее убранство лестницы в зрительской зоне со стороны северного фасада</p>  <p>Внутреннее убранство лестницы в зрительской зоне со стороны северного фасада</p>


1	2	3
		
		<p>Внутреннее убранство лестницы в служебной зоне со стороны южного фасада</p> 

1	2	3
	<p>Парадная лестница с дополнительными переходными ступенями 1957 г., ведущая с уровня подвала до второго этажа, их местоположение, конструкция, конфигурация и декоративное оформление (литые гипсовые балюсины и поручень, тумбы на этажных площадках, мраморная облицовка ступеней и площадок, проушины ковродержателей, облицовка метлахской плиткой нижней площадки; кессонированный потолок с лепными розетками сложного рисунка, штукатурные тяги по косоурам, рустованная штукатурная отделка стен);</p>	
		<p>Вид одной из парадных лестниц (южной) в уровне первого этажа</p> 
		<p>Вид одной из парадных лестниц (южной) в уровне первого этажа</p> 
		<p>Вид одной из парадных лестниц (южной) в уровне второго этажа</p>

1	2	3
		
		<p>Вид одной из парадных лестниц (южной) в уровне второго этажа</p> 
		<p>Вид одной из парадных лестниц (южной) в уровне подвала</p>  <p>Лестница из гардероба в кассовый зал (северная), 2023 г.</p>

1	2	3
	<p>Две парадные лестницы 1957 г., ведущие с уровня подвала из зоны гардероба до кассового вестибюля первого этажа, их местоположение, конструкция, конфигурация и декоративное оформление, в том числе архитектурно-лепные медальоны на стенах, изображающие цирковых артистов;</p>	

Лестница из гардероба в кассовый зал (южная), 1957 г.





Общий вид архитектурно-лепных медальонов, 2023 г.

1	2	3
	<p>Служебная лестница 1957 г., расположенная в западной пристройке, ведущая с уровня второго на третий этаж, ее местоположение, конструкция, конфигурация и декоративное оформление;</p>	
		 <p>Внутреннее убранство служебной лестницы</p>

1	2	3
	<p>8. Архитектурно-художественное оформление интерьеров 1957 г. В том числе:</p> <p>Декор в интерьере парадного вестибюля и кассового зала, включающий: порталы дверных проемов; десюдепорт дверных проемов, представленный профилированным карнизом на небольших кронштейнах, модульонами, лепным орнаментом в форме гирлянд растительно-ленточного плетения, розетками и декоративными вставками, маскаронами, полы, выполненные в технике терраццо и облицованные метлахской плиткой; местоположение и архитектурно-художественное оформление резных окошек касс и полуциркульных ниш для афишных шкафов;</p>	 <p>Общий вид кассового зала и вестибюля</p>  <p>Вид на северную стену кассового зала и вестибюля</p>  <p>Вид на северную стену кассового зала и вестибюля</p>

1	2	3
		
		<p>Десюдепорт дверных проемов, ведущих в фойе партера</p>
		
		<p>Вид на юг из северного кассового зала</p>
		
		<p>Оформление дверного проема, ведущего в подвал и гардероб</p>

1	2	3
		
		
		

1	2	3
	<p>архитектурно-художественное оформление гардероба, включающее: массивные круглые гладко оштукатуренные колонны стилизованного дорического ордера; прямоугольные колонны; архитектурно-лепной карниз с дентикулами;</p>	
		<p>Общий вид внутреннего убранства гардероба</p> 


1	2	3
	<p>архитектурно-художественное оформление бывшей курительной комнаты в уровне подвала, включающее кессонированный потолок, прямоугольные гладко оштукатуренные колонны и пиластры композитного ордера, полы, выполненные в технике терраццо, литую металлическую массивную вентиляционную решетку сложного рисунка;</p>	
		<p>Общий вид внутреннего убранства помещения бывшей курительной (вид на юг)</p> 

1	2	3
		




Общий вид внутреннего убранства  
помещения бывшей курительной  
(вид на восток)




Архитектурно-лепной декор помещения  
бывшей курительной (капитель и балки  
кессонированного потолка)


1	2	3
		
	<p>архитектурно-художественное оформление фойе партера и обходных галерей, включающее прямоугольные колонны и пилястры композитного ордера, отделанные искусственным (оселковым мрамором), архитектурно-лепной карниз с дентикулами, обрамление проемов в виде гирлянд растительно-ленточного плетения, полы, выполненные в технике терраццо;</p>	<p>Архитектурно-лепной декор помещения бывшей курительной (потолочная розетка)</p> 
		

1	2	3
		
		<p>Общий вид внутреннего убранства фойе партера</p> 
		<p>Общий вид внутреннего убранства обходной галереи (вид на запад)</p> 

1	2	3
	<p>архитектурно-художественное оформление интерьера зрительного зала, включающий: высокие трехчетвертные колонны и пиластры композитного ордера, отделанные искусственным (оселковым мрамором); полуциркульные арки и ниши стен, балюстраду и тумбы ограждения зрительских лож, оформленные изящным; лепным декором растительного орнамента в нижнем опорном кольце купола; венчающий карниз сложного профиля; портал оркестровой ложи, оформленный лепным орнаментом в виде раппорта декоративных вставок и пальметт; десюдепорт дверных проемов, включающий: декоративные вставки растительного орнамента и маскароны в оформлении директорской и оркестровой лож, наличники и контраличники, сандрики, рельефные пояски иоников, декоративные вставки в форме дубовых листьев, розетки и гирлянды растительно-ленточного плетения; деревянные профилированные борты и ограждения входов в зрительный зал;</p>	 <p>Общий вид внутреннего убранства зрительного зала (вид на восток)</p>  <p>Общий вид внутреннего убранства зрительного зала (вид на северо-восток)</p>  <p>Общий вид внутреннего убранства зрительного зала (вид сверху на северо-восток)</p>

1	2	3
		
		<p>Общий вид внутреннего убранства зрительного зала (вид сверху на юго-запад)</p>  <p>Общий вид внутреннего убранства зрительного зала (вид сверху на запад)</p>

1	2	3
		
		 <p>Общий вид внутреннего убранства зрительного зала (вид на запад)</p>

1	2	3
		
		<p>Общий вид внутреннего убранства зрительного зала (вид на восток)</p> 



1	2	3
		
		<p>Общий вид внутреннего убранства зрительного зала (вид на юг)</p> 


1	2	3
		<p>Общий вид внутреннего убранства зрительного зала (вид на юго-запад)</p>

1	2	3
		
		<p>Фрагмент архитектурно-лепного декора зрительного зала и плафона купола</p>  <p>Фрагмент архитектурно-лепного декора зрительного зала и плафона купола</p>



1	2	3
		 <p>Фрагмент внутреннего убранства зрительного зала – паркет</p>  <p>Вид на фойе со стороны парадной лестницы (вид на восток)</p>

1	2	3
	<p>архитектурно-художественное оформление двухсветного фойе второго этажа объекта культурного наследия, включающее: колонны и пилястры композитного ордера отделанные искусственным (оселковым мрамором); балюстраду ограждения галерей; сложносоставной карниз с профилированными тягами, рельефными поясами растительного орнамента и небольшими модульонами, оформленными растительным декором в виде дубовых листьев; широкие падуги потолка, оформленные мелкими розетками; лепные розетки потолка; живописное панно в центре потолка с лепной декоративной рамкой; рисунок раскладки паркета;</p>	 <p>Общий вид внутреннего убранства фойе (вид на север)</p>  <p>Общий вид внутреннего убранства фойе (вид на юг)</p>  <p>Архитектурно-лепной декор фойе (капитель и антаблемент)</p>

1	2	3
		
		<p>Архитектурно-лепной декор фойе (живописное панно на потолке)</p> 
		<p>Архитектурно-лепной декор фойе (живописное панно на потолке - фрагмент)</p> 
		<p>Архитектурно-лепной декор фойе (живописное панно на потолке - фрагмент)</p>


1	2	3
		 A black and white photograph showing architectural and decorative elements of a hall entrance. At the top center is a circular medallion containing a stylized figure or coat of arms. Below it is a decorative cornice or frieze featuring a repeating geometric pattern of diamond shapes. The overall style is classical or neoclassical.



1	2	3
		
		<p>Архитектурно-лепной декор фойе (фрагмент карниза)</p> 
		<p>Архитектурно-лепной декор фойе (капители круглых колонн и антаблемент)</p> 
		<p>Архитектурно-лепной декор фойе (капитель прямоугольной пилasters)</p>

1	2	3
		
		<p>Архитектурно-лепной декор фойе (капители круглой и прямоугольной колонн)</p> 
		<p>Архитектурно-лепной декор фойе (балюстрация северного балкона)</p> 
		<p>Архитектурно-лепной декор фойе (балюстрация западного балкона)</p>

1	2	3
		 <p>Архитектурно-лепной декор фойе (потолок под южным балконом)</p>  <p>Архитектурно-лепной декор фойе (пространство под северным балконом)</p>

1	2	3
		 A black and white photograph showing a decorative ceiling panel. The panel is rectangular with a central circular medallion containing a floral or geometric motif. It is surrounded by a decorative border and set against a dark background.
		 A black and white photograph of a long, narrow hall. The ceiling is high and features a large, ornate chandelier. The walls are decorated with moldings and panels. At the far end of the hall, there is a doorway leading to another room. The floor appears to be made of polished tiles.

1	2	3
		
		<p>Рисунок раскладки паркета на нижнем уровне фойе</p>  <p>Общий вид внутреннего убранства фойе второго этажа (амфитеатра) в центральной части</p>


1	2	3
	<p>архитектурно-художественное оформление фойе второго этажа объекта культурного наследия (в уровне амфитеатра), включающее высокий профилированный плинтус, арочные проемы, декорированные кессонами с медальонами-розетками, арочные ниши, архитектурно-лепной карниз с дентикулами, потолочные розетки, декор десюдепортов дверных проемов, ведущих на лестницы, в виде маскаrona, увитого гирляндами, рисунок раскладки паркета;</p>	
		<p>Общий вид внутреннего убранства фойе второго этажа (амфитеатра) в северной части</p> 


1	2	3
		


Вход с боковой южной лестницы  
на уровень второго этажа (амфитеатра)






Фрагмент десюдепорта над входом

1	2	3
		
		
		

1	2	3
		
архитектурно-художественное оформление фойе третьего этажа объекта культурного наследия (в уровне балкона), включающее профилированный карниз, рисунок раскладки паркета;		
		

1	2	3
	<p>архитектурно-художественное оформление репетиционного зала четвертого этажа объекта культурного наследия (бывший буфет для артистов);</p>	 <p>Общий вид внутреннего убранства репетиционного зала четвертого этажа</p>  <p>Фрагмент внутреннего убранства репетиционного зала четвертого этажа (колонны, архитектурно-лепной карниза)</p>  <p>Фрагмент внутреннего убранства репетиционного зала четвертого этажа (пилонсы, архитектурно-лепной карниза, потолочная розетка)</p>



1	2	3
	<p>архитектурно-художественное оформление спортивного зала пятого этажа объекта культурного наследия, включающее штукатурные потолочные тяги;</p>	
		<p>Общий вид внутреннего убранства спортивного зала на пятом этаже</p> 

1	2	3
		
		<p>Общий вид внутреннего убранства спортивного зала на пятом этаже</p> 
<p>архитектурно-художественное оформление кабинета главного администратора (бывший кабинет директора цирка), включающее архитектурно-лепной и тянутый штукатурные карнизы, потолочную розетку;</p>		<p>Фрагмент штукатурной потолочной тяги спортивного зала на пятом этаже</p> 
		<p>Общий вид внутреннего убранства кабинета главного администратора</p>


1	2	3
		



Общий вид внутреннего убранства кабинета главного администратора




1	2	3
		 <p>Общий вид внутреннего убранства кабинета главного администратора</p>  <p>Архитектурно-лепной декор потолка кабинета главного администратора</p>


1	2	3
		
		<p>Архитектурно-лепной декор потолка кабинета главного администратора (фрагмент потолочного карниза)</p> 
	<p>архитектурно-художественное оформление внутренних оконных откосов, гладко оштукатуренных и выполненных из искусственного мрамора; подоконников профилированных деревянных и их литого бетона в технике терраццо;</p>	<p>Паркет в кабинете главного администратора</p> 
		<p>Общий вид подоконника и откосов</p> 
		<p>Фрагмент подоконника</p>



1	2	3
	<p>архитектурно-художественное оформление коридоров, холлов, административных помещений и гимназийных в части профилей штукатурных тянутых и архитектурно-лепных карнизов;</p>	 <p>Штукатурный тянутый карниз в административном помещении третьего этажа</p>  <p>Архитектурно-лепной карниз в административном помещении третьего этажа</p>




1	2	3
		 A black and white photograph showing a decorative plaster cornice along the ceiling edge of a room. The cornice is shaped like a wide, shallow U and is attached to the ceiling. There are some pipes and a light fixture visible above the cornice.
		 A black and white photograph showing a decorative plaster cornice along the ceiling edge of a room. The cornice is shaped like a wide, shallow U and is attached to the ceiling. There are some pipes and a light fixture visible above the cornice.
		 A black and white photograph showing a decorative plaster cornice along the ceiling edge of a room. The cornice is shaped like a wide, shallow U and is attached to the ceiling. In the background, there is a doorway leading to another room, and a small octagonal plaque or mirror hangs on the wall.



1	2	3
		
		 <p>Штукатурный тянутый карниз в гримуборной</p>


1	2	3
	литые вентиляционные решетки	
		
		
		<p>Общий вид вентиляционной решетки</p> <p>Общий вид вентиляционных решеток</p> <p>Фрагмент литой цементной вентиляционной решетки</p>

1	2	3
	металлические решетки продухов в деревянных и паркетных полах;	
	Осветительные приборы 1957 г., включающие интерьерные люстры, бра и торшеры, а также уличные бра и торшеры;	
		


1	2	3
		
		<p>Образец интерьерного бра 1957 г. (плафоны поздние)</p> 
		<p>Образец интерьерного бра 1957 г. (плафоны поздние)</p> 

1	2	3
		
		<p>Образец интерьерного потолочного светильника 1957 г. (плафон поздний)</p> 
		<p>Образец интерьерного потолочного светильника 1957 г. (плафон поздний)</p> 
		<p>Образец интерьерного потолочного светильника 1957 г.</p>


1	2	3
		
		<p>Образец интерьерной люстры 1957 г.</p> 
		<p>Образец интерьерной люстры 1957 г.</p> 
		<p>Образец интерьерной люстры 1957 г. г. (плафоны поздние)</p>


1	2	3
		
		<p>Образец интерьерной люстры 1957 г. (плафон поздний)</p> 
		<p>Образец интерьерной люстры 1957 г.</p> 

1	2	3
		
		
		



1	2	3
		 A black and white photograph of an interior lamp post from 1957. It features a dark, fluted cylindrical base, a flared midsection, and a spherical globe at the top.
		<p>Образец интерьерного торшера 1957 г.</p>  A black and white photograph of a street lamp from 1957. It has a dark, textured base and a spherical globe at the top. The background shows a spiral metal structure and some foliage.
		<p>Образец уличного торшера 1957 г. (плафон утрачен)</p>  A black and white photograph showing the base of a street lamp from 1957. The base is dark and cylindrical, mounted on a low, wide stone or concrete pedestal.
		<p>Образец уличного бра 1957 г. (плафон утрачен)</p>

1	2	3
10.	Обстановочный комплекс 1957 г., включающий дубовые банкетки с массивными профилированными ножками и полумягкими сидениями, резные окошки касс;	 <p>Образец банкетки 1957 г. (оригинальная обивка из красного плюша утрачена)</p>  <p>Образец банкетки 1957 г. (оригинальная обивка из красного плюша утрачена)</p>  <p>Образец оформления окошка касс 1957 г. (часть оригинальных элементов утрачена)</p>

1	2	3
11.	Столярные оконные и дверные заполнения, их материал, характер оформления, рисунок расстекловки и колористическое решение на 1957 г.;	 <p>Образцы оконных блоков 1957 г.</p>  <p>Образец оконного блока 1957 г.</p>

1	2	3
		
		 <p>Образец оконного блока 1957 г.</p>


1	2	3
		
		<p>Образец дверного блока 1957 г.</p>  <p>Образец дверного блока 1957 г.</p>

1	2	3
		
		


Образец дверного блока 1957 г.





Образец дверного блока 1957 г.


1	2	3
		
		


Образец дверного блока 1957 г.



Образец дверного блока 1957 г.

1	2	3
		 <p>Образец дверного блока 1957 г.</p>  <p>Образец дверного блока 1957 г.</p>


1	2	3
		 <p>Образец дверного блока 1957 г.</p>  <p>Образец дверного блока 1957 г.</p>

1	2	3
		
		<p>Образец дверного блока 1957 г.</p>  <p>Образец дверного блока 1957 г.</p>

1	2	3

1	2	3
		
		
		

1	2	3
		<p>Образец дверного блока 1957 г.</p> <p>Образцы дверных блоков 1957 г.</p> <p>Образцы дверных блоков 1957 г.</p>

1	2	3
		 <p>Образец дверного блока 1957 г.</p>
12.	Скобяные изделия 1957 г., их материал, характер оформления и колористическое решение;	 <p>Образец дверной ручки 1957 г.</p>  <p>Образец дверной ручки 1957 г.</p>



1	2	3
		 <p>Образец дверной ручки 1957 г.</p>  <p>Образец дверной ручки 1957 г. (фрагмент)</p>
13.	<p>Местоположение и градостроительные характеристики ограды объекта культурного наследия 1910-х – 1957 гг., участвующей в формировании фронта застройки Буденновского проспекта, ее роль в пространственно-планировочной структуре квартала и владения; Объемно-пространственная</p>	 <p>Общий вид ограды (со стороны внутреннего двора)</p>

1	2	3
	<p>композиция ограды 1910-х – 1957 гг., включая верхние высотные отметки проемов и пилоны ворот;</p> <p>Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление ограды 1910-х – 1957 гг., включая местоположение, размер, форму и оформление пилона;</p> <p>Материал, характер отделки и художественное оформление ограды 1910-х – 1957 гг., включая литые металлические декоративные элементы, профилированный карниз;</p> <p>Колористическое решение ограды на 1957 г.;</p>	 <p>Центральный фрагмент ограды - ворота (со стороны внутреннего двора)</p>  <p>Левый фрагмент ограды - калитка (со стороны внутреннего двора)</p>

1	2	3
		<p>Фрагмент металлического литого декора решетки</p>
		<p>Фрагмент металлического литого декора решетки</p>
		<p>Фрагмент металлического литого декора решетки</p>

1	2	3
		
		


1	2	3
		
		<p>Завершение правого пилона ворот (со стороны Буденновского проспекта)</p>  <p>Вид на крайний пylon, соединенный с объектом культурного наследия (со стороны Буденновского проспекта)</p>

1	2	3
14	<p>Местоположение и градостроительные характеристики пилона ограды 1957 г., участвующего в формировании фронта застройки ул. Максима Горького, его роль в пространственно-планировочной структуре квартала и владения; Объемно-пространственная композиция пилона ограды 1957 г., включая верхние высотные отметки; Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление пилона ограды 1957 г., включая его местоположение, размер, форму и оформление; Материал, характер отделки и художественное оформление пилона ограды 1957 г., включая профилированный карниз; Колористическое решение пилона ограды на 1957 г.</p>	 <p>Общий вид пилона ворот 1957 г. со стороны ул. Максима Горького</p>  <p>Общий вид пилона ворот 1957 г. со стороны ул. Максима Горького</p>

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области – начальника отдела охраны объектов культурного наследия Коробову И.В.

Председатель комитета  
по охране объектов культурного  
наследия Ростовской области



И.В. Грунский