



КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2024 № 2665
г. Ростов-на-Дону

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)
«Доходный дом Р.Ф. Кузьмина», расположенного по адресу:
Ростовская область, городской округ город Ростов-на-Дону,
город Ростов-на-Дону, улица Баумана, дом 41**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем седьмым подпункта 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 Положения о комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2017 № 930, комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области **постановляет:**

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Доходный дом Р.Ф. Кузьмина» (регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 612411417500005), расположенного по адресу: Ростовская область, городской округ город Ростов - на - Дону, город Ростов-на-Дону, улица Баумана, дом 41, состоящего на государственной охране в соответствии с постановлением комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области от 07.06.2024 № 1143 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Доходный дом Р.Ф. Кузьмина» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения (памятника) с наименованием «Доходный дом Р.Ф. Кузьмина», 1891 год, расположенного по адресу: Ростовская область, городской округ город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, улица Баумана, дом 41, об утверждении границ территории и требований к осуществлению деятельности в границах его территории», согласно приложению.


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя председателя комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области – начальника отдела охраны объектов культурного наследия Коробову И.В.

Председатель комитета
по охране объектов культурного
наследия Ростовской области


И.В. Грунский





Приложение
к постановлению
комитета по охране объектов
культурного наследия
Ростовской области
от 03.12.2024 № 2665


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)
«Доходный дом Р.Ф. Кузьмина», расположенного по адресу:
Ростовская область, городской округ город Ростов-на-Дону,
город Ростов-на-Дону, улица Баумана, дом 41

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Доходный дом Р.Ф. Кузьмина», расположенного по адресу: Ростовская область, городской округ город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, улица Баумана, дом 41 (далее – объект культурного наследия), являются:

№ п/ п	Состав предмета охраны объекта культурного наследия	Особенности объекта культурного наследия, составляющие предмет охраны
1	2	3
1.	Местоположение объекта культурного наследия по красной линии застройки ул. Баумана г. Ростова-на-Дону Ростовской области	 <p>местоположение объекта культурного наследия</p> <p>условные обозначения: – объект культурного наследия</p>

1	2	3
	<p>2. Объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия литеры А, А1, двухэтажного, сложной, приближенной к Г-образной, конфигурации в плане, с подвалом под частью объекта и многоскатной крышей</p>	<p>Сос. ДУ 12.70 6.80 6.78 4.10 1.08 0.85 1.70 1.80 B H=2.10 1.80 Г 1.75 1.15 1.30 1.25 1.20 1.30 2.53 3.10 3.00 1.30 0.15 20.00 13.20 13.20 3.80 4.30 20.05 Ул Баумана</p>
3.	<p>Строительные конструкции объекта культурного наследия и материал их изготовления, включая: каменный фундамент, кирпичные стены, железобетонное и деревянное</p>	

1	2	3
	<p>междуетажные перекрытия, конструкции крыши</p>	<p>план подвала</p>  <p>план первого этажа</p> 

1	2	3
		<p>план второго этажа</p>  <p>условные обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> — объект культурного наследия — поздние строения, не входящие в состав объекта культурного наследия
4.	<p>Композиционное и архитектурно-стилистическое решения главного южного фасада объекта культурного наследия, в оформлении которого использованы композиционные приемы и кирпичный декор, характерные для эклектики, включая:</p> <p>сложнопрофилированный кордон цоколя;</p> <p>подоконные филенки прямоугольной конфигурации с внутренним заполнением</p>	 <p>главный южный фасад объекта культурного наследия</p>

<p>в виде плакеток сложной конфигурации в уровне первого этажа;</p> <p>профицированные подоконные тяги первого и второго этажей;</p> <p>фланкирующие фасад лопатки с горизонтальным членением в виде</p> <p>сложнопрофицированных полочек в уровне первого этажа и пилястры с горизонтальным членением в виде</p> <p>сложнопрофицированных полочек в уровне второго этажа;</p> <p>профицированные наличники в оформлении лучковых оконных и дверного проема первого этажа;</p> <p>филенчатый штукатурный декор, имитирующий псевдотрехцентровую перемычку с замковым камнем в виде призматического руста в оформлении проема внутри дворового проезда;</p> <p>профицированные сандрики с ритмом модульонов и гуттами на них на профицированных кронштейнах в оформлении оконных, дверного проемов первого этажа и проема внутри дворового проезда;</p> <p>сложнопрофицированную междуэтажную тягу;</p> <p>подоконные фартуки с прямоугольными филенками и штукатурным декором в их поле в виде призматических рустов в уровне второго этажа;</p> <p>профицированные наличники и профицированные сандрики с щипцевидными завершениями</p>	 <p>фрагмент главного южного фасада в уровне первого этажа объекта культурного наследия (сложнопрофицированный кордон цоколя; подоконные филенки прямоугольной конфигурации с внутренним заполнением в виде плакеток сложной конфигурации, профицированная подоконная тяга)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1	2	3
	<p>в оформлении оконных и дверного проемов второго этажа; профилированный венчающий карниз с крупными дентикулами пирамидальной конфигурации</p>	 <p>фрагмент главного южного фасада объекта культурного наследия в уровне первого этажа (профилированный наличник и профилированный сандрик с ритмом модульонов и гуттами на них на профилированных кронштейнах в оформлении оконного проема)</p>

1	2	3
		 <p>фрагмент восточной части главного южного фасада объекта культурного наследия в уровне первого этажа (профилированный наличник в оформлении лучкового дверного проема; филенчатый штукатурный декор, имитирующий псевдотрехцентровую перемычку с замковым камнем в виде призматического руста в оформлении проема внутри дворового проезда; профилированные сандрики с ритмом модульонов и гуттами на них на профилированных кронштейнах в оформлении дверного проема и проема внутри дворового проезда)</p>

1	2	3
		<p>фрагмент главного южного фасада объекта культурного наследия в уровне второго этажа (сложнопрофилированная междуэтажная тяга; подоконные фартуки с прямоугольными филенками и штукатурным декором в их поле в виде призматических рустов; профилированные наличники и профилированные сандрики с щипцевидными завершениями в оформлении оконных проемов)</p>

1	2	3
	<p>5. Архитектурный облик торцевых и дворовых фасадов объекта культурного наследия лаконичен и представлен:</p> <p>профилированной подоконной тягой второго этажа;</p> <p>гладкими наличниками, клинчатыми перемычками и профилированными прямоугольными сандриками в оформлении оконных проемов;</p> <p>профилированным венчающим карнизом</p>	 <p>фрагмент северного дворового фасада объема литер А объекта культурного наследия в уровне второго этажа (профилированная подоконная тяга; гладкие наличники, клинчатые перемычки и профилированные прямоугольные сандрики в оформлении оконных проемов; профилированный венчающий карниз)</p>
		 <p>фрагмент восточного торцевого фасада объема литер А1 объекта культурного наследия в уровне второго этажа (гладкие наличники, клинчатые перемычки и профилированные прямоугольные сандрики в оформлении оконных проемов; профилированный венчающий карниз)</p>


1	2	3
6.	Материал и характер обработки поверхностей фасадов объекта культурного наследия, включая декор, формирующий пластику фасадов	 <p>вид объекта культурного наследия с юго-востока</p>
7.	Архитектурно-художественное и конструктивное оформление внутридворового проезда, расположенного на главном южном фасаде объекта культурного наследия, а также материал отделки и архитектурных деталей, техника их выполнения и изготовления, сводчатые перекрытия проезда, включая: филенчатый штукатурный декор, имитирующий псевдотрехцентровую перемычку с замковым камнем в виде призматического руста, профилированные сандрики с ритмом модульонов и гуттами на них на профилированных кронштейнах в оформлении проема внутридворового	 <p>архитектурно-художественное</p>

	<p>проезда;</p> <p>металлические ажурные с элементами художественной ковки створки ворот внутридворового проезда;</p> <p>монолитное железобетонное перекрытие внутридворового проезда в виде системы мелкоразмерных лучковых сводов</p>	<p>оформление внутридворового проезда, расположенного на главном южном фасаде объекта культурного наследия (филенчатый штукатурный декор, имитирующий псевдотрехцентровую перемычку с замковым камнем в виде призматического руста и профилированные сандрики с ритмом модульонов и гуттами на них на профилированных кронштейнах в оформлении проема внутридворового проезда; металлические ажурные с элементами художественной ковки створки ворот внутридворового проезда)</p>
		

фрагмент металлических ажурных с элементами художественной ковки

1	2	3
		<p>створок ворот внутри дворового проезда объекта культурного наследия</p> 
8.	Первоначальная деревянная двупольная филенчатая дверь парадного входа, ее конструкция, материал изготовления и наружной отделки, местоположение двери в восточной части главного южного фасада объекта культурного наследия	<p>конструктивное оформление внутри дворового проезда, расположенного на главном южном фасаде объекта культурного наследия (монолитное железобетонное перекрытие внутри дворового проезда в виде системы мелкоразмерных лучковых сводов)</p> 

1	2	3
		первоначальная деревянная двупольная филенчатая дверь парадного входа с остекленной фрамугой и накладными декоративными элементами
9.	Внутренняя парадная междуэтажная деревянная двухмаршевая лестница с деревянным ограждением, ее местоположение в юго-восточной части объекта культурного наследия, габариты, конфигурация, материал изготовления	 <p>внутренняя парадная междуэтажная деревянная двухмаршевая лестница с деревянным ограждением в юго-восточной части объекта культурного наследия (вид в уровне первого этажа)</p>  <p>внутренняя парадная междуэтажная деревянная двухмаршевая лестница</p>

1	2	3
		<p>с деревянным ограждением в юго-восточной части объекта культурного наследия (вид в уровне второго этажа)</p>  <p>фрагмент деревянной балюстрады – ограждения внутренней парадной междуэтажной деревянной двухмаршевой лестницы</p>  <p>условные обозначения:</p>

1	2	3
		— местоположение парадной междуэтажной лестницы в юго-восточной части объекта культурного наследия
10.	Штукатурный декор лестничной клетки парадной лестницы объекта культурного наследия, включающий штукатурные профилированные тяги стен и потолка	 <p>штукатурный декор лестничной клетки парадной лестницы объекта культурного наследия</p>

Председатель комитета
по охране объектов культурного
наследия Ростовской области

И.В. Грунский

