



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

14.01.2022

№ 9-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом А.И. Ерошенко»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.И. Ерошенко», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Басков переулок, дом 5, литера А, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 23.12.2020 № 514-р «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом А.И. Ерошенко» признать утратившим силу.



3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.





4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.





Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
 объекта культурного наследия регионального значения
 «Дом А.И. Ерошенко»,
 расположенного по адресу:
 Санкт-Петербург, Басков переулок, дом 5, литера А

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	3-5-этажное здание, П-образное в плане, его местоположение, габариты и конфигурация; крыши с металлическим покрытием – конфигурация, габариты, включая высотные отметки конька. воротный проезд – местоположение, конфигурация, габариты.	
2	Конструктивная система:	наружные капитальные стены; внутренние капитальные стены: местоположение, материал (кирпич); отметки плоских межэтажных перекрытий; исторические лестницы: местоположение, конструкция, габариты, материал, конфигурация, профиль ступеней; лестничные ограждения: материал (металл), техника исполнения (ковка, рисунок (растительный) с профилированным деревянным поручнем);	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение парадной лестницы в габаритах капитальных стен.	

4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>лицевой фасад, его историческое архитектурно-художественное решение в приемах модерна;</p> <p>цоколь, облицованный известняком;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности – окрашенная штукатурка;</p> <p>исторический парадный входной проем в откосах со скругленными углами – его местоположение, конфигурация, габариты;</p> <p>портал входной двери со скругленными углами, увенчанный сандриком лучковой формы на стилизованных уплощенных кронштейнах;</p> <p>заполнение дверного проема парадного входа – исторический рисунок и материал нижних филенок, исторический рисунок расстекловки фрамуги;</p> <p>рольставня (железная штора) с направляющими – над парадной дверью;</p>	   
---	---	---	--

		<p>оформление воротного проезда профилированными лепными тягами и профилированным лепным карнизом;</p> <p>историческое крыльцо в воротном проезде – ступени из известняка, перильное ограждение;</p> <p>исторический металлодекор, выполненный в технике художественнойковки; заполнения воротного проезда геометрического орнамента из вертикальных прутьев;</p> <p>трехгранные эркеры на стилизованных лепных кронштейнах в уровне 2-3 этажей с аттиками над ними;</p> <p>лепной и штукатурный декор на эркерах;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, конфигурация, габариты, оформление;</p> <p>исторический рисунок и единообразие цветового решения заполнений оконных проемов;</p>	   
--	--	--	--

лепной декор фасада: профилированные тяги, композиции растительного орнамента в подоконном пространстве, лучковые сандрики с замковыми камнями и растительными элементами;

профилированный венчающий карниз;

шипцовое завершение лучковой формы с щелевидными окнами;

заполнение щелевидных окон стеклблоками «фальконье»;

лепной и штукатурный декор на шипцовом завершении;



лепной декор над оконными проемами подвала;



решетки на оконных проемах подвала;



профилированные металлические окрытия на отливах;










металлические кованые шпильки над аттиками;


историческое кованое парапетное ограждение;*

* в настоящее время утрачено



		<p>дворовые фасады:</p> <p>материал облицовки цоколя – известняковая плита;</p> <p>материал отделки фасадов – окрашенная штукатурка;</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение, конфигурация, габариты;</p> <p>исторические оконные проемы 1-го этажа – местоположение, конфигурация, ширина и верхняя отметка;</p> <p>заполнения оконных и дверных проемов — исторический рисунок, единообразие цветового решения;</p> <p>исторический профиль штукатурного венчающего карниза.</p>	
5	<p>Декоративно-художественное оформление интерьеров:</p>	<p>тамбур: материал (дерево) и рисунок нижних филенок и облицовки стены между наружной и внутренней дверьми;</p> <p>парадная лестница:</p> <p>покрытие полов вестибюля и лестничных площадок — полихромная плитка геометрического орнамента;</p>	

		<p>оформление стен и потолка вестибюля - лепные профилированные рамы;</p> <p>оформление стен лестничных маршей - лепные профилированные рамы;</p> <p>в уровне третьего этажа лепной пояс растительного орнамента;</p> <p>оформление потолка лестничной клетки — падуга, круглые лепные розетки растительного орнамента, лепной пояс растительного орнамента, лепные профилированные рамы, лепной профилированный карниз;</p>	    
--	--	--	--

		<p>исторический витраж фрамуги в проеме входного портала над дверью (осмотр не доступен);</p> <p>исторический витраж в окне верхнего пролета лестничной клетки (конфигурация, рисунок расстекловки)*</p> <p>* в настоящее время утрачен.</p>	
--	--	--	---